

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante pour l'établissement du constat établi à l'occasion de la vente d'un immeuble bâti (listes A et B de l'annexe 13-9 du Code de la Santé publique)

Numéro de dossier : SER/19/0272/SAM

Date du repérage : 29/04/2019

Références réglementa	
Textes réglementaires	Articles L 271-4 à L 271-6 du code de la construction et de l'habitation, Art. L. 1334-13, R. 1334-20 et 21, R. 1334-23 et 24, Annexe 13.9 du Code de la Santé Publique ; Arrêtés du 12 décembre 2012 et 26 juin 2013, décret 2011-629 du 3 juin 2011, arrêté du 1er juin 2015.
Norme Méthodologique	Norme AFNOR NFX 46-020 - Aout 2017

Immeuble bâti visité	
Adresse	Rue:
Périmètre de repérage :	Appartement de 1 niveau
Type de logement : Fonction principale du bâtiment : Date de construction :	Appartement T3Habitation (partie privative d'immeuble)< 1949

Le propriétaire et	le donneur d'ordre
Le propriétaire :	Nom et prénom : Adresse :
Le donneur d'ordre	Nom et prénom : SELARL DURAND ERB JACQUIER - Maître DURAND Patrick Adresse : 65 Avenue Jean Jaurès 38140 RIVES

	NOM Prénom	Fonction	Organisme certification	Détail de la certification	
Opérateur(s) de repérage ayant participé au repérage		Opérateur de	ABCIDIA CERTIFICATION Domaine de Saint Paul - Bat: A6 - 4e étage - BAL	Qbtention: 03/04/2018	
Personne(s) signataire(s) autorisant la diffusion du rapport	SALAS Mathieu	repérage	N° 60011 - 102, route de Limours - 78470 Saint- Rémy-lès-Chevreuse	Échéance: 02/04/2023 N° de certification: 18-1132	

Adresse: 38 Rue de la République, 38290 LA VERPILLIERE

Désignation de la compagnie d'assurance : XL INSURANCE COMPANY SE Numéro de police et date de validité: FR00011639E018A / 31/12/2019

Le rapport de repérage

Date d'émission du rapport de repérage : 29/04/2019, remis au propriétaire le 29/04/2019

Diffusion : le présent rapport de repérage ne peut être reproduit que dans sa totalité, annexes incluses

Pagination : le présent rapport avec les annexes comprises, est constitué de 13 pages, la conclusion est située en page 2.

Pièce

Sur ruy



Sommaire

- 1 Les conclusions
- 2 Le(s) laboratoire(s) d'analyses
- 3 La mission de repérage
 - 3.1 L'objet de la mission
 - 3.2 Le cadre de la mission
 - 3.2.1 L'intitulé de la mission
 - 3.2.2 Le cadre réglementaire de la mission
 - 3.2.3 L'objectif de la mission
 - 3.2.4 Le programme de repérage de la mission réglementaire.
 - 3.2.5 Programme de repérage complémentaire (le cas échéant)
 - 3.2.6 Le périmètre de repérage effectif

4 Conditions de réalisation du repérage

- 4.1 Bilan de l'analyse documentaire
- 4.2 Date d'exécution des visites du repérage in situ
- 4.3 Écarts, adjonctions, suppressions par rapport aux arrêtés en vigueur
- 4.4 Plan et procédures de prélèvements
- 5 Résultats détaillés du repérage
 - 5.0 Identification des matériaux repérés de la liste A et B
 - 5.1 Liste des matériaux ou produits contenant de l'amiante, états de conservation, conséquences réglementaires (fiche de cotation)
 - 5.2 Liste des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante, mais n'en contenant pas après analyse
 - 5.3 Liste des zones, présenté par catégorie
 - 5.4 Récapitulatif zone par zone
- 6 Signatures
- 7 Annexes

1. - Les conclusions

Avertissement : les textes ont prévu plusieurs cadres réglementaires pour le repérage des matériaux ou produits contenant de l'amiante, notamment pour les cas de démolition d'immeuble. La présente mission de repérage ne répond pas aux exigences prévues pour les missions de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant démolition d'immeuble ou avant réalisation de travaux dans l'immeuble concerné et son rapport ne peut donc pas être utilisé à ces fins.

- 1.1 Liste A: Dans le cadre de mission décrit à l'article 3.2, il n'a pas été repéré
 - de matériaux ou produits de la liste A contenant de l'amiante.
- 1.1 Liste B: Dans le cadre de mission décrit à l'article 3.2, il n'a pas été repéré
 - de matériaux ou produits de la liste B contenant de l'amiante.
- 1.2. Dans le cadre de mission décrit à l'article 3.2 les locaux ou parties de locaux, composants ou parties de composants qui n'ont pu être visités et pour lesquels des investigations complémentaires sont nécessaires afin de statuer sur la présence ou l'absence d'amiante :

Localisation	Parties du local	Raison
Néant	-	



2. - Le(s) laboratoire(s) d'analyses

Raison sociale et nom de l'entreprise : ... Il n'a pas été fait appel à un laboratoire d'analyse Adresse :
Numéro de l'accréditation Cofrac : -

3. – La mission de repérage

3.1 L'objet de la mission

Dans le cadre de la vente de l'immeuble bâti, ou de la partie d'immeuble bâti, décrit en page de couverture du présent rapport, la mission consiste à repérer dans cet immeuble, ou partie d'immeuble, certains matériaux ou produits contenant de l'amiante conformément à la législation en vigueur.

Pour s'exonérer de tout ou partie de sa garantie des vices cachés, le propriétaire vendeur annexe à la promesse de vente ou au contrat de vente le présent rapport.

3.2 Le cadre de la mission

3.2.1 L'intitulé de la mission

«Repérage en vue de l'établissement du constat établi à l'occasion de la vente de tout ou partie d'un immeuble bâti».

3.2.2 Le cadre réglementaire de la mission

L'article L 271-4 du code de la construction et de l'habitation prévoit qu' «en cas de vente de tout ou partie d'un immeuble bâti, un dossier de diagnostic technique, fourni par le vendeur, est annexé à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l'acte authentique de vente. En cas de vente publique, le dossier de diagnostic technique est annexé au cahier des charges.»

Le dossier de diagnostic technique comprend, entre autres, «l'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante prévu à l'article L. 1334-13 du même code».

La mission, s'inscrivant dans ce cadre, se veut conforme aux textes réglementaires de référence mentionnés en page de couverture du présent rapport.

3.2.3 L'objectif de la mission

«Le repérage a pour objectif d'identifier et de localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante mentionnés en annexe du Code la santé publique.» L'Annexe du Code de la santé publique est l'annexe 13.9 (liste A et B).

3.2.4 Le programme de repérage de la mission réglementaire

Le programme de repérage est défini à minima par l'Annexe 13.9 (liste A et B) du Code de la santé publique et se limite pour une mission normale à la recherche de matériaux et produits contenant de l'amiante dans les composants et parties de composants de la construction y figurant.

En partie droite l'extrait du texte de l'Annexe 13.9

Important: Le programme de repérage de la mission de base est limitatif. Il est plus restreint que celui élaboré pour les missions de repérage de matériaux ou produits contenant de l'amiante avant démolition d'immeuble ou celui à élaborer avant réalisation de travaux.

L	iste A
Composant de la construction	Partie du composant à vérifier ou à sonder
	Flocages
Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds	Calorifugeages
	Faux plafonds

Listo B				
Composant de la construction	Partie du composant à vérifier ou à sonder			
1. Paroix verticales insérieures				
·	Enduits projetés			
	Revêtement dus (plaques de menuiseries)			
	Revêtement dues (amiante-ciment)			
Murs, Cloisons "en dur" et Poteaux	Entourages de poteaux (carton)			
(périphériques et intérieurs)	Entourages de poteaux (amiante-ciment)			
	Entourages de poteaux (matériau sandwich)			
	Entourages de poteaux (carton+plâtre)			
	Coffrage perdu			
Cloisons (légères et préfébriquées), Gaines et	Enduits projetés			
Coffres verticaux	Panneaux de cloisons			
2. Planches	s et plafonds			
Plafonds, Poutres et Charpentes, Gaines et	Enduits projetés			
Coffres Horizontaux	Panneaux collés ou vissés			
Planchers	Dalles de sol			
3. Candrits, canalisations	et équipements intérieurs			
Conduits de fluides (air, eau, autres fluides)	Conduits			
Commissio manes (an, ead, admes manes)	Enveloppes de calorifuges			
	Clapets coupe-feu			
Clapets / volets coupe-feu	Volets coupe-feu			
	Rebouchaga			
Bardes samus five	Joints (tresses)			
Portes coupe-feu	Joints (bandes)			
Vide-ordures	Conduits			
4. Eléments extérieurs				
	Plaques (composites)			
	Plaques (fibres-ciment)			
	Ardoises (composites)			
Toitures	Ardoises (flores-ciment)			
	Accessoires de couvertures (composites)			
	Accessoires de couvertures (fibres-ciment)			
	Bardeaux bitumineux			
	Plaques (composites)			
	Plaques (fibres-ciment)			
Bardages et façades légères	Ardoises (composites)			
Datages of layants to gotte	Ardoises (fibres-ciment)			
	Panneaux (composites)			
	Panneaux (fibres-ciment)			
	Conduites d'eaux plaviales en amiante-ciment			
Conduits en toiture et façade	Conduites d'eaux usées en amiante-ciment			
ſ	Conduits de fumée en amjante-ciment			



3.2.5 Programme de repérage complémentaire (le cas échéant)

En plus du programme de repérage réglementaire, le présent rapport porte sur les parties de composants suivantes :

Composant de la construction	Partie du composant ayant été inspecté (Description)	Sur demande ou sur information
Néant	-	

3.2.6 Le périmètre de repérage effectif

Il s'agit de l'ensemble des locaux ou parties de l'immeuble concerné par la mission de repérage figurant sur le schéma de repérage joint en annexe à l'exclusion des locaux ou parties d'immeuble n'ayant pu être visités.

Descriptif des pièces visitées

Cuisine / Séjour, Placard 1, Salle d'eau, Chambre 1, Chambre 2

Localisation	Description	Photo
Placard 1	Sol (S1): Béton et peinture Blanc Plafond: Plâtre et Peinture Beige Mur A, B, C, D: Plâtre et Peinture Beige Porte (P1) A: bols et Peinture blanc	Prior
Salle d'eau	Sol (S1): Carrelage et Blanc Plafond: plâtre et peinture Blanc Mur A: PVC et Gris Mur B: Plâtre et Peinture Gris Mur B: Plâtre et Peinture Blanc Mur C: Plâtre et faïence vert Mur C: D, E: PVC et vert Mur F: Plâtre et faïence Beige et marron Porte (P1) A: bois et peinture blanc Conduit: PVC Conduit: PVC	
Chambre 1	Sol (S1): Parquet et vernis Plinthes: bols et peinture gris Plafond: plâtre et peinture blanc Mur A, B, C, D, E, F: tolle de verre et Peinture Blanc Porte (P1) A: bols et peinture blanc Fenêtre (F1) E: Bols et Vernis Embrasure (F1) E: plâtre et Papler peint Blanc Allège (F1) E: tolle de verre et Peinture Blanc Volet (F1) E: bols et Peinture gris Barreau (F1) E: bols et Peinture Blanc Radiateur E: Métal et Peinture Blanc	
Chambre 2	Sol (S1): Parquet et vernis Plinthes: bols et peinture Blanc Plafond: plâtre et peinture blanc Mur A, B, C, D: Toile de verre et Peinture Blanc Porte (P1) A: bols et peinture blanc Fenêtre (F1) C: Bols et Vernis Barreau (F1) C: Bols et peinture Blanc Embrasure (F1) C: Toile de verre et Peinture Blanc Allège (F1) C: Plâtre et Peinture Blanc Volet (F1) C: bols et Peinture Blanc	



Localisation	Description	Photo
Cuisine / Séjour	Sol (S1): Parquet et stratifié Plinthes: Bois et Peinture Gris Plafond: plaques polystyrènes et brut Mur A: Plâtre et Peinture Blanc Mur B, C: Lambris et brut Mur D, E: Tolle de verre et Peinture Blanc Mur G, H: Tolle de verre et Peinture Blanc Mur G, H: Tolle de verre et Peinture Blanc Mur H: Plâtre et faïence Bleu Mur I, J: Plâtre et Peinture Blanc Mur K, L: Tolle de verre et Peinture Blanc Mur K, L: Tolle de verre et Peinture Blanc Mur M: Tolle de verre et Peinture Blanc Mur M: Tolle de verre et Peinture Blanc Mur M: Plâtre et Peinture blanc Mur N: Plâtre et Peinture Blanc Porte (P1) A: PVC et Blanc Embrasure (P1) A: Plâtre et Peinture Blanc Volet (P1) A: Bois et Peinture Gris Porte (P2) C: Bols et Peinture Blanc Porte (P3) G: Bols et Peinture Blanc Porte (P4) K: Bois et Peinture Blanc Porte (P5) M: Bois et Peinture Blanc Fenêtre (F1) H: Bois et Peinture Blanc Embrasure (F1) H: Plâtre et Peinture Blanc Volet (F1) H: Bois et Peinture Blanc Embrasure (F1) H: Plâtre et Peinture Blanc Volet (F1) H: Bois et Peinture Blanc Volet (F2) H: Bois et Peinture Blanc Volet (F3) H: Bois et Peinture Blanc Volet (F4) H: Bois et Peinture Blanc	

4. - Conditions de réalisation du repérage

4.1 Bilan de l'analyse documentaire

Documents demandés	Documents remis
Rapports concernant la recherche d'amiante déjà réalisés	Non
Documents décrivant les ouvrages, produits, matériaux et protections physiques mises en place	-
Eléments d'information nécessaires à l'accès aux parties de l'immeuble bâti en toute sécurité	-

Observations:

Néant

4.2 Date d'exécution des visites du repérage in situ

Date de la commande : 24/04/2019

Date(s) de visite de l'ensemble des locaux : 29/04/2019

Personne en charge d'accompagner l'opérateur de repérage : Maître DURAND Patrick (04.76.91.04.39)

4.3 Écarts, adjonctions, suppressions par rapport aux arrêtés en vigueur

La mission de repérage s'est déroulée conformément aux prescriptions des arrêtés.

Observations	Oui	Non	Sans Objet
Plan de prévention réalisé avant intervention sur site	-	-	Х
Vide sanitaire accessible			X
Combles ou tolture accessibles et visitables			Х

4.4 Plan et procédures de prélèvements

Néant

5. – Résultats détaillés du repérage

5.0.1 Liste des matériaux repérés de la liste A

Localisation	Identifiant + Description	Conclusion Etat de (justification) conservation	Commentaires
Néant	-		

Aucun autre matériau de la liste A n'a été repéré dans périmètre de repérage mentionné au paragraphe 3.2.6

5.0.1 Liste des matériaux repérés de la liste B

Localisation	Identif	iant + Description	Conclusion (justification)	Etat de conservation	Commentaires
Néant					1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Aucun autre matériau de la liste B n'a été repéré dans périmètre de repérage mentionné au paragraphe 3.2.6

5/13 Rapport du 29/04/2019



5.1 Liste des matériaux ou produits contenant de l'amiante, états de conservation, conséquences réglementaires (fiche de cotation)

Matériaux ou produits contenant de l'amiante

Localisation	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Etat de conservation** et préconisations*
Néant			

5.2 Listes des matériaux et produits ne contenant pas d'amiante après analyse

Localisation	Identifiant + Description
Néant	

5.3 Liste des zones, présenté par catégorie

- 1 Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités Sans objet
- 2 Parois verticales extérieures et Façades Sans objet
- 3 Parois verticales intérieures Sans objet
- 4 Plafonds et faux plafonds Sans objet
- 5 Planchers et planchers techniques Sans objet
- 6 Conduits et accessoires intérieurs Sans objet
- 7 Ascenseurs, monte-charges et escaliers mécaniques Sans objet
- 8 Équipements divers et accessoires Sans objet
- 9 Fondations et soubassements Sans objet
- 10 Aménagements, voiries et réseaux divers Sans objet

Composants ne figurant pas sur la Norme NF X 46-020 d'Août 2017 Sans objet

^{*} Un détail des conséquences réglementaires et recommandations est fournis en annexe 7.4 de ce présent rapport ** détails fournis en annexe 7.3 de ce présent rapport



5.4 Récapitulatif zone par zone

Zone	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Etat de conservation
Néant			

6. - Signatures

Nota:

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ABCIDIA CERTIFICATION Domaine de Saint Paul - Bat: A6 - 4e étage - BAL N° 60011 - 102, route de Limours - 78470 Saint-Rémy-lès-Chevreuse (détail sur www.cofrac.fr programme n°4-4-11)

Fait à LA VERPILLIERE, le 29/04/2019

Par: SALAS Mathieu







ANNEXES

Au rapport de mission de repérage n° SER/19/0272/SAM

Informations conformes à l'annexe III de l'arrêté du 12 décembre 2012

Les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme substances cancérogènes avérées pour l'homme. L'inhalation de fibres d'amiante est à l'origine de cancers (mésothéliomes, cancers broncho-pulmonaires) et d'autres pathologies non cancéreuses (épanchements pleuraux, plaques pleurales).

L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques liés à l'amiante. Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter l'exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans l'immeuble. L'information des occupants présents temporairement ou de façon permanente est un préalable essentiel à la prévention du risque d'exposition à l'amiante.

Il convient donc de veiller au maintien du bon état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante afin de remédier au plus tôt aux situations d'usure anormale ou de dégradation.

Il conviendra de limiter autant que possible les interventions sur les matériaux et produits contenant de l'amiante qui ont été repérés et de faire appel aux professionnels qualifiés, notamment dans le cas de retrait ou de confinement de ce type de matériau ou produit.

Enfin, les déchets contenant de l'amiante doivent être éliminés dans des conditions strictes.

Renseignez-vous auprès de votre mairie ou de votre préfecture. Pour connaître les centres d'élimination près de chez vous, consultez la base de données « déchets » gérée par l'ADEME, directement accessible sur le site internet www.sinoe.org.


Sommaire des annexes

7 Annexes

- 7.1 Schéma de repérage
- 7.2 Rapports d'essais
- 7.3 Grilles réglementaires d'évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante
- 7.4 Conséquences réglementaires et recommandations
- 7.5 Documents annexés au présent rapport



7.1 - Annexe - Schéma de repérage



7.2 - Annexe - Rapports d'essais

Identification des prélèvements :

Identifiant et prélèvement	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description
-	-	-	-	

Copie des rapports d'essais :

Aucun rapport d'essai n'a été fourni ou n'est disponible

Pièce



7.3 - Annexe - Evaluation de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante

Grilles d'évaluation de l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste A

Aucune évaluation n'a été réalisée

Critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste A

1. Classification des différents degrés d'exposition du produit aux circulations d'air

Fort	Moyen	Faible
1º Il n'existe pas de système spécifique de ventilation, la pièce ou la zone homogène évaluée est ventilée par ouverture des fenêtres. ou 2º Le faux plafond se trouve dans un local qui présente une (ou plusieurs) façade(s) ouverte(s) sur l'extérieur susceptible(s) de créer des situations à forts courants d'air, ou 3º Il existe un système de ventilation par insufflation d'air dans le local et l'orientation du jet d'air est telle que celui-ci affecte directement le faux plafond contenant de l'amiante.	1º Il existe un système de ventilation par insufflation d'air dans le local et l'orientation du jet est telle que celul-ci n'affecte pas directement le faux plafond contenant de l'amiante, ou 2º Il existe un système de ventilation avec reprise(s) d'air au niveau du faux plafond (système de ventilation à double flux).	1º II n'existe ni ouvrant ni système de ventilation spécifique dans la pièce ou la zone évaluée, ou 2º II existe dans la pièce ou la zone évaluée, un système de ventilation par extraction dont la reprise d'air est éloignée du faux plafond contenant de l'amiante.

2. Classification des différents degrés d'exposition du produit aux chocs et vibrations

Fort	Moyen	Faible
	vibrations sera considérée comme moyenne	L'exposition du produit aux chocs et vibrations sera considérée comme faible dans les situations où le faux plafond contenant de l'amiante n'est pas exposé aux dommages mécaniques, n'est pas susceptible d'être dégradé par les occupants ou se trouve dans un local utilisé à des activités tertialres passives.

Grilles d'évaluation de l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste B

Aucune évaluation n'a été réalisée

Critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste B

1. Classification des niveaux de risque de dégradation ou d'extension de la dégradation du matériau.

Risque faible de dégradation ou d'extension de dégradation	Risque de dégradation ou d'extension à terme de la dégradation	Risque de dégradation ou d'extension rapide de la dégradation
L'environnement du matériau contenant de l'amiante ne présente pas ou très peu de risque pouvant entrainer à terme, une dégradation ou une extension de la dégradation du matériau.		L'environnement du matériau contenant de l'amiante présente un risque important pouvant entrainer rapidement, une dégradation ou une extension de la dégradation du matériau.

Légende : EP = évaluation périodique ; AC1 = action corrective de premier niveau ; AC2 = action corrective de second niveau.

L'évaluation du risque de dégradation lié à l'environnement du matériau ou produit prend en compte :

- Les agressions physiques intrinsèques au local (ventilation, humidité, etc...) selon que les risque est probable ou avéré;
- La sollicitation des matériaux ou produits liée à l'activité des locaux, selon qu'elle est exceptionnelle/faible ou quotidienne/forte. Elle ne prend pas en compte certains facteurs fluctuants d'aggravation de la dégradation des produits et matériaux, comme la fréquence d'occupation du local, la présence d'animaux nuisibles, l'usage réel des locaux, un défaut d'entretien des équipements, etc...

7.4 - Annexe - Conséquences réglementaires et recommandations

Conséquences réglementaires suivant l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste A

Article R1334-27: En fonction du résultat du diagnostic obtenu à partir de la grille d'évaluation de l'arrêté du 12 décembre 2012, le propriétaire met en œuvre les préconisations mentionnées à l'article R1334-20 selon les modalités suivantes :

Score 1 – L'évaluation périodique de l'état de conservation de ces matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante est effectué dans un délai maximal de trois ans à compter de la date de remise au propriétaire du rapport de repérage ou des résultats de la dernière évaluation de l'état de conservation, ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage et de son usage. La personne ayant réalisé cette évaluation en remet les résultats au propriétaire contre accusé de réception.



Score 2 – La mesure d'empoussièrement dans l'air est effectuée dans les conditions définies à l'article R1334-25, dans un délai de trois mois à compter de la date de remise au propriétaire du rapport de repérage ou des résultats de la dernière évaluation de l'état de conservation. L'organisme qui réalise les prélèvements d'air remet les résultats des mesures d'empoussièrement au propriétaire contre accusé de réception.

Score 3 – Les travaux de confinement ou de retrait de l'amiante sont mis en œuvre selon les modalités prévues à l'article R. 1334-

Article R1334-28: Si le niveau d'empoussièrement mesuré dans l'air en application de l'article R1334-27 est inférieur ou égal à la valeur de cinq fibres par litre, le propriétaire fait procéder à l'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante prévue à l'article R1334-20, dans un délai maximal de trois ans à compter de la date de remise des résultats des mesures d'empoussièrement ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage.

Si le niveau d'empoussièrement mesuré dans l'air en application de l'article R1334-27 est supérieur à cinq fibres par litre, le propriétaire fait procéder à des travaux de confinement ou de retrait de l'amiante, selon les modalités prévues à l'article R1334-29.

Article R1334-29: Les travaux précités doivent être achevés dans un délai de trente-six mois à compter de la date à laquelle sont remis au propriétaire le rapport de repérage ou les résultats des mesures d'empoussièrement ou de la dernière évaluation de l'état de conservation.

Pendant la période précédant les travaux, des mesures conservatoires appropriées doivent être mises en œuvre afin de réduire l'exposition des occupants et de la maintenir au niveau le plus bas possible, et dans tous les cas à un niveau d'empoussièrement inférieur à cinq fibres par iltre. Les mesures conservatoires ne doivent conduire à aucune sollicitation des matériaux et produits concernés par les travaux.

Le propriétaire informe le préfet du département du lieu d'implantation de l'Immeuble concerné, dans un délai de deux mols à compter de la date à laquelle sont remis le rapport de repérage ou les résultats des mesures d'empoussièrement ou de la dernière évaluation de l'état de conservation, des mesures conservatoires mises en œuvres, et, dans un délai de douze mois, des travaux à réaliser et de l'échéancier proposé.

Article R.1334-29-3

1) A l'issue des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits de la liste A mentionnés à l'article R.1334-29, le propriétaire fait procéder par une personne mentionnée au premier alinéa de l'article R.1334-23, avant toute restitution des locaux traités, à un examen visuel de l'état des surfaces traitées. Il fait également procéder, dans les conditions définies à l'article R.1334-25, a une mesure du niveau d'empoussièrement dans l'air après démantèlement du dispositif de confinement. Ce niveau doit être inférieur ou égal à cinq fibres par litre.

II) Si les travaux ne conduisent pas au retrait total des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante, il est procédé à une évaluation périodique de l'état de conservation de ces matériaux et produits résiduels dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article R.1334-20, dans un délai maximal de trois ans à compter de la date à laquelle sont remis les résultats du contrôle ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage.

III) Lorsque des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits de la liste B contenant de l'amiante sont effectués à l'intérieur de bâtiment occupés ou fréquentés, le propriétaire fait procéder, avant toute restitution des locaux traités, à l'examen visuel et à la mesure d'empoussièrement dans l'air mentionnée au premier alinéa du présent article.

Détail des préconisations suivant l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste B

- 1. <u>Réalisation d'une « évaluation périodique »</u>, lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de l'amiante, la nature et l'étendue des dégradations qu'il présente et l'évaluation du risque de dégradation ne conduisent pas à conclure à la nécessité d'une action de protection immédiate sur le matériau ou produit, consistant à :
 - a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
 - b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.
- 2. <u>Réalisation d'une « action corrective de premier niveau »</u>, lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de l'amlante, la nature et l'étendue des dégradations et l'évaluation du risque de dégradation conduisent à conclure à la nécessité d'une action de remise en état limitée au remplacement, au recouvrement ou à la protection des seuls éléments dégradés, consistant à :
 - a) Rechercher les causes de la dégradation et définir les mesures correctives appropriées pour les supprimer ; b) Procéder à la mise en œuvre de ces mesures correctives afin d'éviter toute nouvelle dégradation et, dans l'attente, prendre les mesures de protection appropriées afin de limiter le risque de dispersion des fibres d'amiante ;
 - c) Veiller à ce que les modifications apportées ne soient pas de nature à aggraver l'état des autres matériaux et produits contenant de l'amiante restant accessibles dans la même zone ;
 - d) Contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles ainsi que, le cas échéant, leur protection demeurent en bon état de conservation.
 - Il est rappelé l'obligation de faire appel à une entreprise certifiée pour le retrait ou le confinement.
- 3. <u>Réalisation d'une « action corrective de second niveau »</u>, qui concerne l'ensemble d'une zone, de telle sorte que le matériau ou produit ne soit plus soumis à aucune agression ni dégradation, consistant à :
 - a) Prendre, tant que les mesures mentionnées au c (paragraphe suivant) n'ont pas été mises en place, les mesures conservatoires appropriées pour limiter le risque de dégradation et la dispersion des fibres d'amiante. Cela peut consister à adapter, voire condamner l'usage des locaux concernés afin d'éviter toute exposition et toute dégradation du matériau ou produit contenant de l'amiante.
 - Durant les mesures conservatoires, et afin de vérifier que celles-ci sont adaptées, une mesure d'empoussièrement est réalisée, conformément aux dispositions du code de la santé publique ;
 - b) Procéder à une analyse de risque complémentaire, afin de définir les mesures de protection ou de retrait les plus adaptées, prenant en compte l'intégralité des matériaux et produits contenant de l'amiante dans la zone concernée ;
 - c) Mettre en œuvre les mesures de protection ou de retrait définies par l'analyse de risque ;
 - d) Contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles, ainsi que leur protection, demeurent en bon état de conservation.
 - En fonction des situations particulières rencontrées lors de l'évaluation de l'état de conservation, des compléments et précisions à ces recommandations sont susceptibles d'être apportées.

AND HUGO



7.5 - Annexe - Autres documents

Lsn·Assurances 🏽

ATTESTATION D'ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE DIAGNOSTIQUEUR TECHNIQUE IMMOBILIER

Nous, soussignés, LSN Assurances, 81 rue Taitbout 75009 Paris, attestons par la présente que la société :

CKB DIAGNOSTIC 38 RUE DE LA REPUBLIQUE 38290 LA VERPILLIERE

Est titulaire, par notre intermédiaire, de l'adhésion n° B008 au contrat n° FR00011639E018A souscrit auprès de la compagnie d'assurance :

XL Insurance Company SE Représentée par XL Catlin Services SE 50 rue Taltbout, 75320 Paris Cedex 09

Garantissant les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile Professionnelle de la société de Diagnostic Technique en Immobilier désignée ci-dessus dans le cadre des activités listées ci-après, sous réserve qu'elles solent réalisées par des personnes disposant des certificats de compétence en cours de validité exigés par la réglementation.

- ✓ Amiante avec ou sans mention (dont Amiante avant et après travaux, et avant démolition)
- ✓ DPE avec ou sans mention
- ✓ Electricité
- √ Ga:
- ✓ Plomb (CREP,DRIP) sans mention
- ✓ ERNMT (Etat des Risques Naturels Naturels Miniers Technologiques)
- ESRIS (Etat des Servitudes Risques et dinformation sur les Sols)
- ERP (Etat des Risques et Poliutions)
- / Diagnostic Plomb dans l'eau
- Mesurage Lol Carrez et autres mesurages inhérents à la vente ou à la location immobilière
- Assainissement non Collectif
- ✓ Diagnostic des Insectes Xylophages et champignons lignivores dont Mérules
- ✓ Diagnostic de l'environnement du bâti par prélèvement d'échantillon d'air
- ✓ Etat des lieux locatifs ou dans le cadre de la contraction d'un prêt immobilier
- ✓ Audit sécurité piscine
- Etablissement d'états descriptifs de division (calcul de millième de copropriété)
- ✓ Diagnostic Technique Global

Le montant de la garantie Responsabilité Civile Professionnelle est fixé à 500 000 € par sinistre et 1 000 000 € par année d'assurance.

LA PRESENTE ATTESTATION EST VALABLE POUR LA PERIODE DU 13/02/2019 AU 31/12/2019 SOUS RESERVE DES POSSIBILITES DE SUSPENSION OU DE RESILIATION EN COURS D'ANNEE D'ASSURANCE POUR LES CAS PREVUS PAR LE CODE DES ASSURANCES OU PAR LE CONTRAT.

LA PRESENTE ATTESTATION NE PEUT ENGAGER L'ASSUREUR AU DELA DES LIMITES, DES CLAUSES ET DES CONDITIONS DU CONTRAT AUXQUELLES ELLE SE REFERE.

Fait à PARIS, le 14/02/2019 Pour valoir ce que de droit

www.isngroupe.com

LSN Assurances : Société de Courtage d'assurance. 19 rue de Calais 75009 PARIS - SAS au capital de 3.978.810,90 € - RCS Paris 388 123 069 — P a g c 11 N° TVA FR 97 388 123 069 - N° ORIAS : 07 000 473, www.orlas.fr. Sous le contrôle de l'ACPR - Autorité de contrôle Prudentiel et de Résolution -4 Place de Budapest CS 92436 Paris Cedex 9. Assurance de Responsabilité Civile Professionnelle et Garantie Financière conformes au Code des assurances.



La certification de compétence de personnes physiques est attribuée par ABCIDIA CERTIFICATION à

SALAS Mathieu

sous le numéro 18-1132

Cette certification concerne les spécialités de diagnostics immobiliers suivantes :

Prise d'effet : 03/04/2018

Validité: 02/04/2023

Arrêté du 25 juillet 2016 définissant les critères de cartification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérage et de d'agnostic amiente dans les immeubles bétis et les critères d'accréditation des organismos de certification.

DPE individuel

Prise d'effet : 04/04/2018

Validité: 03/04/2023

Arràté du 16 octobre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique et les critères d'accréditation des organismes de certification, modifié par l'arrêté du 13 décembre 2011

Prise d'effet : 23/02/2018

Validité: 22/02/2023

Arrêté du 8 avril 2007 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisent l'état de l'installation inférieure de gaz et les critères d'accréditation des organismes de certification, modifié par l'arrêté du 15 décembre 2011.

CREP

Prise d'effet : 22/02/2018

Validité: 21/02/2023

A TIOC & OTION. EL TORIO DE VOITAIRO LA TIONICA LA TION

Termites

Prise d'effet : 22/02/2018

Validíté: 21/02/2023

Zone d'intervention : France métropolitaine Arrêté du 30 octobre 2006 définissant les critéres de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment et les critères d'accréditation des organismes de certification, modifié par l'arrêté du 7 décembre 2011

Prise d'effet : 03/04/2018

Validité: 02/04/2023

Arrêlé du 8 juillet 2008 définissant les critières de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'Installation intérieure d'électricité et les critères d'accréchesion des organismes de certification, modifié par l'arrêté du 10 décembre 2009

anfriid

Véronique DELMAY Gestlopnaire des certifles

Le maintien des dates de validité mentionnées ci-dessus est conditionné à la bonne exécution des opérations de surveillance Cartification délivrée selon le dispositif particulier de certification de diagnostic immobilier PRO 06

Aucun autre document n'a été fourni ou n'est disponible

CKB DIAGNOSTIC | 38 Rue de la République 38290 LA VERPILLIERE | Tél.: 04.74.95.44.53 / 06.68.51.10.60 - E-mail: laverpilliere@defim.pro N°SIREN: 502014293 | Compagnie d'assurance: XL INSURANCE COMPANY SE n° FR00011639E018A

Rapport du :

TO Paying

29/04/2019





Etat des Risques et Pollutions

En application des articles L125-5 à 7 et R125-26 du code de l'environnement.


Référence : SER/19/0272/SAM

Date de réalisation : 7 mai 2019 (Valable 6 mois) Selon les informations mises à disposition par arrêté préfectoral : N° 38-2019-02-22-001 du 22 février 2019.

REFERENCES DU BIEN

Adresse du bien 70B Rue Fbg Sermorens 38500 Voiron

Vendeur



SYNTHESE

A ce jour, la commune de Voiron est soumise à l'obligation d'Information Acquéreur Locataire (IAL). Une déclaration de sinistre indemnnisé est nécessaire.

	Votre con	mune		Vo	otre immeuble	
Туре	Nature du risque	Etat de la procédure	Date	Concerné	Travaux	Réf.
PPRn	inondation Débordement rapide (torrentiel)	approuvé	16/06/2004	non	non	p.4
SIS	Pollution des sols	approuvé	27/03/2019	non	non	р.5
•	Zonage de sismicité	: 4 - Moyenne**	•	oui	•	-
	Zonage du potentiel ra	don:1-Faible***		поп	•	-



^{*} Secteur d'Information sur les Sols.

** Zonage sismique de la France d'après l'annexe des articles R563-1 à 8 du Code de l'Environnement modifiés par les Décrets n°2010-1254 et n°2010-1255 du 22 octobre 2010 ainsi que par l'Arrêté du 22 octobre 2010 (nouvelles règles de construction parasismique - EUROCODE 8).

*** Situation de l'immeuble au regard des zones à potentiel radon du territoire français définies à l'article R.1333-29 du code de la santé publique modifié par le Décret n°2018-434 du 4 juin 2018, délimitées par l'Arrêté interministériel du 27 juin 2018.



SOMMAIRE

Synthèse	1
Imprimé officiel	3
Localisation sur cartographie des risques	4
Procédures ne concernant pas l'immeuble	5
Déclaration de sinistres indemnisés	6
Prescriptions de travaux, Documents de référence	7
A	

Etat des Risques et Pollutions aléas naturels, miniers ou technologiques, sismicité et pollution des sols

en application des articles L. †25-5 à 7, R. 125-26, R 563-4 et D 563-8-1 du Code de l'environnement et de l'article L 174-5 du nouveau Code minier

n° 38-201	19-02-22-001	du	22/02/2019	
tuation du bien immobilier (bâti ou non bâti)			Document réa	lisé le : 07/05/201
Adresse	000000000000000000000000000000000000000		**************************************	
70B Rue Fbg Sermorens				
38500 Volron				
Situation de l'immeuble au regard de plans de préven	tion des risques naturals	PPRn1		
L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPRn	prescrif		ovi	non X
L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPRn	appliqué par antici	nation	ALEXANDE OU	non X
L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPRn	approuvé		All San Soul	non X
Les risques naturels pris en compte sont liés à :		(les risques grisés ne f	ont pas l'objet d'une procédur	e PPR sur la commune)
discression Crue forrentielle	Alta i komunisti (kabibat) Bemoniek de noppe i sa	i di ili di i Ili di ili d	Autorities	A voltastāre
suventan de fenum has fanoin sõuterasen	Setting	그리는 하나 아니는 그리는		on veloupique
Fey do first				
L'immeuble est concerné par des prescriptions de trav	vaux dans le règlement d	u ou des PPRn		non X
si qui, les fravaux prescrits par le règlement du l'Elt not	urel ont été réalisés			ing ta non
Situation de l'immeuble au regard de plans de préven	tion des risques miniers li	PRm]		
L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPRm	prescrif			non X
L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPRm	appliqué par antici	pation		non X
L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPRm	approuvé			non X
Les risques miniers pris en compte sont liés à :		fles risques grisés ne fo	ont pas fobjet d'une procédur	e PPR sur la commune)
A Risque nunisis	Silver Silver de ment de la companional de la companional de la companional de la companional de la companiona		enedi	nasca da que
i Poliution des sot				
L'immeuble est concerné par des prescriptions de trav	aux dans le rèalement d	u ou des PPRm		пол 🛛
si au), les iravaux prescrits par le reglement du PPR min	그는 사람들이 살아 가장이 가는 주는 사람들이 들어갔다.			non
Situation de l'immeuble au regard de plans de prévent	,	ninuar (PPPH	gradient soller	
		didnes (i. i. vi)		
L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPRt	approuvé		OUI	non X
L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPRI	prescrit	llas risculas cristás na lo	ात्रा ont pas fabjet d'une pracédure	non X
Les risques technologiques pris en compte sont liés à : Escale transfert Elles tremisque	File/ de surression	lies hadoes gines ne re		Projection
医乳腺性多色 化二氯二二甲基酚酚 化二酚酚医二酚酚		and the second		(
L'immeuble est situé en secteur d'expropriation ou de L'immeuble est situé en zone de prescription	deldissemem		OUI COI	non X
si la kansaction concerne un logement, les fravaux pr	escrits and édé réceivés		A STATE OUT	HOIT K
Si la transaction ne concerne par un logement, linform		ses ooxoosila Linana		HOD
est exposé ainsi que feur grovité, protabilité et cinéliq	ue, est jointe à l'octe de	zente ou au centr	it de foculion	
situation de l'immeuble au regard du zonage régleme				
en application des articles 8 563-4 et D 563-8-1 du code de l'environnement modifiés L'immou thilo act situé dans une commune de sismicité :		3.5		tens testolee
l'immeuble est silué dans une commune de sismicité :		ne 4 X		Action to the State of the Stat
				2.635.26% 8
iltuation de l'immeuble au regard du zonage réglemer en appscation des critcles R125-23 du code de tenvironnement et R1333-29 du code				
L'immeuble se situe dans une Zone à Potentiel Radon :		The second second	rieu de transfeit	Falble
	វេលវាមា 3	source	2	zone 1 X
nformation relative aux sinistres indemnisés par l'assura	ance sulte à une catastra	phe natvrelle		
L'information est mentionnée dans l'acte authentique			oui [non 🗌
ituation de l'immeuble au regard de la pollution des so				
l'immeuble est situé dans un Secteur d'Information sur			oul [non X
. IMMEODIE est situe dans on secteur a information sor elon les internations mises à disposition par l'arrêté prétectoral DDPP-IC-2019-03-36 c		dans le département	O01 [_	
lies concernées				
ndeur		à	le	CONTROLL OF THE PARTY OF THE PA
		•	- /	
quéreur		à	le∕ ି	1
			/3/	, Diaca
Attenlion I S'ils n'impliquent pas d'obligation ou d'interdiction réglementaire p préventive et concerner le bien immobilier, ne sont pas mentionnés par cet «	oarliculière, les aléas connus ou pré état. Article 125-5 /VI du Cade de l	visibles qui peuvent être s environnement : En cas d	Ignatés dans les divers docum e non respect des obligations	a information
itovenive et concernet le pien l'introduet, ne sont pos memorites par cet i du vendeur ou du bailleur, l'acquéreur ou le locataire peut poursuivre la réso	Julion du contrat ou demander ou	juge une diminution du p	ix de vente ou de la location.	annexé
			*\	






Inondation


PPRn Débordement rapide (torrentiel), approuvé le 16/06/2004

Non concerné*

*L'immeuble n'est pas situé dans le périmètre d'une zone à risques








Cartographies ne concernant pas l'immeuble

Au regard de sa position géographique, l'immeuble n'est pas concerné par :

Le SIS Pollution des sols, approuvé le 27/03/2019









Déclaration de sinistres indemnisés

en application des articles L 125-5 et R125-6 du Code de l'environnement

Si, à votre connaissance, l'immeuble a fait l'objet d'une indemnisation suite à des dommages consécutifs à des événements ayant eu pour conséquence la publication d'un arrêté de catastrophe naturelle, cochez ci-dessous la case correspondante dans la colonne "Indemnisé".

Arrêtés CATNAT sur la commune de Voiron

Risque		Début	Fin	JO	Indemnisé	
Inondation - Par ruissellement et coulée de boue		25/07/2014	26/07/2014	19/02/2015	: 0 :	
Par une crue (débordement de cours d'eau) - Par ruissellement et coulée de boue	İ	06/06/2002	07/06/2002	09/11/2002		
Par une crue (débordement de cours d'eau) - Par ruissellement et coulée de boue	:	21/12/1991	23/12/1991	23/08/1992		
Tempête (vent)		06/11/1982	10/11/1982	19/11/1982		
Pour en savoir plus, chacen peut consulter en préfecture ou en mairie, le dossier départemental su internet, le portail dédié à la prévention des risques majeurs : www.prim.net	ır les risques majeurs,	le document d'ir	nformation comm	unal sur les risq	ues majeurs et, sur	
Préfecture : Grenoble - Isère	Adre	esse de l'i	mmeuble	:		
Commune : Voiron	70B	Rue Fbg S	Sermorens			
	3850	10 Voiron				
	Fran	ce				
Etabli le :						
Vendeur :	Acqu	iéreur :				
				Mm	e X	





Prescriptions de travaux

Aucune

Documents de référence

> Arrêté Préfectoral départemental n° 38-2019-02-22-001 du 22 février 2019

Sauf mention contraire, ces documents font l'objet d'un fichier complémentaire distinct et disponible auprès du prestataire qui vous a fourni cet ERP.


Conclusions


L'Etat des Risques en date du 07/05/2019 fait apparaître que la commune dans laquelle se trouve le bien fait l'objet d'un arrêté préfectoral n°38-2019-02-22-001 en date du 22/02/2019 en matière d'obligation d'Information Acquéreur Locataire sur les Risques Naturels, Miniers et Technologiques.

 $Selon \ les \ informations \ mises \ \grave{a} \ disposition \ dans \ le \ Dossier \ Communal \ d'Information, \ le \ BIEN \ est \ ainsi \ concern\'e \ par:$

- Le risque sismique (niveau 4, sismicité Moyenne) et par la réglementation de construction parasismique EUROCODE 8











N°:.....SER/19/0272/SAM

Valable jusqu'au : 28/04/2029

Type de bâtiment : Habitation (parties privatives

d'immeuble collectif)

Année de construction : .. Avant 1948 Surface habitable : 58,5 m²

Adresse:70B Rue Faubourg Sermorens

(Etage 2, N° de lot: 3 et 7)

38500 VOIRON

Propriétaire des installations communes (s'il y a lieu) :

Certification: ABCIDIA CERTIFICATION n°18-1132 obtenue le

Nom:.....Adresse:.....

04/04/2018

Signature:

Date (visite):29/04/2019

Diagnostiqueur: .SALAS Mathieu



Nom:.....Adresse:....

Consommations annuelles par énergie

Le diagnostiqueur n'a pas été en mesure d'établir une estimation des consommations car les factures ne sont pas disponibles

Consommations énergétiques

(en énergie primaire)

Pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire et le refroidissement


Émissions de gaz à effet de serre


(GES)

Pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire et le refroidissement

Consommation réelle : - kWhEP/m².an

Estimation des émissions : - kg éqCO2/m².an







CKB DIAGNOSTIC | 38 Rue de la République 38290 LA VERPILLIERE | Tél.: 04.74.95.44.53 / 06.68.51.10.60 - E-mail: layeroilliere@defim.pro

N°SIREN: 502014293 | Compagnie d'assurance: XL INSURANCE COMPANY SE n° FR00011639E018A

1/5 Dossier SER/19/0272/SAM Rapport du : 29/04/2019

Descriptif du logement et de ses équipements

Logement	Chauffage et refroidissement	Eau chaude sanitaire, ventilation
Murs: Mur en moellons et remplissage non isolé donnant sur l'extérieur Mur en moellons et remplissage non isolé donnant sur un local chauffé	Système de chauffage : Panneaux rayonnants NFC (système individuel)	Système de production d'ECS : Chauffe-eau électrique, ballon horizontal (contenance 150 L) (système individuel)
Toiture : Plafond sur solives bois donnant sur un local chauffé avec isolation intérieure		
Menuiseries : Porte(s) pvc avec double vitrage Fenêtres battantes bois simple vitrage avec volets battants bois	Système de refroidissement : Néant	Système de ventilation : Naturelle par ouverture des fenêtres
Plancher bas : Plancher avec ou sans remplissage non isolé donnant sur un local chauffé	Rapport d'entretien ou d'inspection des chaudières joint : Non requis	
Énergies renouvelables Quantité d'énergie d'origine renouvelable : 0 kWh _{EP} /m².an		

Type d'équipements présents utilisant des énergies renouvelables :

Pourquoi un diagnostic

- Pour informer le futur locataire ou acheteur ;
- Pour comparer différents logements entre eux ;
- Pour inciter à effectuer des travaux d'économie d'énergie et contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre.

<u>Usages recensés</u>

Le diagnostic ne relève pas l'ensemble des consommations d'énergie, mais seulement celles nécessaires pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire et le refroidissement du logement. Certaines consommations comme l'éclairage, les procédés industriels ou spécifiques (cuisson, informatique, etc.) ne sont pas comptabilisées dans les étiquettes énergie et climat des bâtiments.

Constitution de l'étiquette énergie

La consommation d'énergie indiquée sur l'étiquette énergie est le résultat de la conversion en énergie primaire des consommations d'énergie du logement indiquées par les compteurs ou les relevés.

Énergie finale et énergie primaire

L'énergie finale est l'énergie que vous utilisez chez vous (gaz, électricité, fioul domestique, bois, etc.). Pour que vous disposiez de ces énergies, il aura fallu les extraire, les distribuer, les stocker, les produire, et donc dépenser plus d'énergie que celle vous utilisez en bout de

L'énergie primaire est le total de toutes ces énergies consommées.

Variations des prix de l'énergie et des conventions de calcul

Le calcul des consommations et des frais d'énergie fait intervenir des valeurs qui varient sensiblement dans le temps. La mention « prix de l'énergie en date du... » indique la date de l'arrêté en vigueur au moment de l'établissement du diagnostic.

Elle reflète les prix moyens des énergies que l'Observatoire de l'Énergie constate au niveau national.

Énergies renouvelables

Elles figurent sur cette page de manière séparée. Seules sont estimées les quantités d'énergies renouvelables produites par les équipements installés à demeure.

N°SIREN: 502014293 | Compagnie d'assurance: XL INSURANCE COMPANY SE n° FR00011639E018A

2/5 Dossier SER/19/0272/SAM Rapport du: 29/04/2019

Conseils pour un bon usage

En complément de l'amélioration de son logement (voir page suivante), il existe une multitude de mesures non coûteuses ou très peu coûteuses permettant d'économiser de l'énergie et de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Ces mesures concernent le chauffage, l'eau chaude sanitaire et le confort d'été.

Chauffage

- Fermez les volets et/ou tirez les rideaux dans chaque pièce pendant la nuit.
- Ne placez pas de meubles devant les émetteurs de chaleur (radiateurs, convecteurs,...), cela nuit à la bonne diffusion de la chaleur.
- Si possible, régulez et programmez : La régulation vise à maintenir la température à une valeur constante. Si vous disposez d'un thermostat, réglez-le à 19°C ; quant à la programmation, elle permet de faire varier cette température de consigne en fonction des besoins et de l'occupation du logement. On recommande ainsi de couper le chauffage durant l'inoccupation des pièces ou lorsque les besoins de confort sont limités. Toutefois, pour assurer une remontée rapide en température, on dispose d'un contrôle de la température réduite que l'on règle généralement à quelques 3 à 4 degrés inférieurs à la température de confort pour les absences courtes. Lorsque l'absence est prolongée, on conseille une température « Hors gel » fixée aux environs de 8°C. Le programmateur assure automatiquement cette tâche.
- Réduisez le chauffage d'un degré, vous économiserez de 5 à 10 % d'énergie.
- Eteignez le chauffage quand les fenêtres sont ouvertes.

Eau chaude sanitaire

- Arrêtez le chauffe-eau pendant les périodes d'inoccupation (départs en congés,...) pour limiter les pertes inutiles.
- Préférez les mitigeurs thermostatiques aux mélangeurs.

<u>Aération</u>

Si votre logement fonctionne en ventilation naturelle :

 Une bonne aération permet de renouveler l'air intérieur et d'éviter la dégradation du bâti par l'humidité.

- Il est conseillé d'aérer quotidiennement le logement en ouvrant les fenêtres en grand sur une courte durée et nettoyez régulièrement les grilles d'entrée d'air et les bouches d'extraction s'il y a lieu.
- Ne bouchez pas les entrées d'air, sinon vous pourriez mettre votre santé en danger. Si elles vous gênent, faites appel à un professionnel.

Si votre logement fonctionne avec une ventilation mécanique contrôlée :

- Aérez périodiquement le logement.

Confort d'été

- Utilisez les stores et les volets pour limiter les apports solaires dans la maison le jour.
- Ouvrez les fenêtres en créant un courant d'air, la nuit pour rafraîchir.

Autres usages

Eclairage:

- Optez pour des lampes basse consommation (fluocompactes ou fluorescentes),
- Evitez les lampes qui consomment beaucoup trop d'énergie, comme les lampes à incandescence ou les lampes halogènes.
- Nettoyez les lampes et les luminaires (abat-jour, vasques,..); poussiéreux, ils peuvent perdre jusqu'à 40 % de leur efficacité lumineuse.

Bureautique/audiovisuel:

- Eteignez ou débranchez les appareils ne fonctionnant que quelques heures par jour (téléviseurs, magnétoscopes,...). En mode veille, ils consomment inutilement et augmentent votre facture d'électricité.

Electroménager (cuisson, réfrigération,...):

 Optez pour les appareils de classe A ou supérieure (A+, A++,...).

Pièce annexée

Recommandations d'amélioration énergétique

Sont présentées dans le tableau suivant quelques mesures visant à réduire vos consommations d'énergie. Examinez-les, elles peuvent vous apporter des bénéfices.

Mesures d'amélioration	Commentaires	Crédit d'impôt
Isolation des murs par l'intérieur	Recommandation : Envisager une isolation des murs par l'intérieur. Détail : Pour bénéficier du crédit d'impôts, il faut atteindre une résistance thermique supérieure à 3,7 m².K/W.	30%
Isolation des murs par l'extérieur	Recommandation: Si un ravalement de façade est prévu, effectuez une isolation par l'extérieur avec des retours d'isolants au niveau des tableaux de baie quand cela est possible. Détail: Ce type d'isolation est avantageux car protège le mur des variations climatiques et supprime les ponts thermiques. Pour bénéficier du crédit d'impôts, il faut atteindre une résistance thermique supérieure à 3,7 m².KW.	30%
Remplacement fenêtres par du double-vitrage VIR	Recommandation: Il faut remplacer les fenêtres existantes par des fenêtres double-vitrage peu émissif pour avoir une meilleure performance thermique. Détail: Lors du changement, prévoir des entrées d'air de manière à garantir un renouvellement d'air minimal. Pour bénéficier du crédit d'impôts, une performance thermique minimum est exigée. L'amélioration de la performance thermique des bales vitrées permet surtout de réduire l'effet "paroi froide" en hiver et donc d'abaisser les températures de consigne.	30%
Envisager un ECS solaire	Recommandation: Envisager une installation d'eau chaude sanitaire solaire. Détail: Depuis plusieurs années déjà, on se préoccupe d'économiser l'énergie et de limiter les émissions de gaz à effet de serre. Les recherches ont permis de suivre des pistes prometteuses, d'élaborer des techniques performantes utilisant l'énergie solaire. Ainsi, selon les régions, le recours à l'énergie solaire permet d'envisager des économies d'énergie de l'ordre de 20 à 40 %. (ADEME). Sachez de plus que des aides financières vous permettront de financer plus facilement votre installation.	30%
Remplacement de l'ECS existant par un ECS thermodynamique	Recommandation: Lors du remplacement envisager un équipement performant type ECS thermodynamique. Détail: Remplacer par un ballon type NFB (qui garantit un bon niveau d'isolation du ballon) ou chauffe-eau thermodynamique. Un ballon vertical est plus performant qu'un ballon horizontal. Il est recommandé de régler la température à 55°C et de le faire fonctionner de préférence pendant les heures creuses. Pendant les périodes d'inoccupation importante, vous pouvez arrêter le système de chaude sanitaire et faire une remise en température si possible à plus de 60°C avant usage.	
Installation d'une VMC hygroréglable	Recommandation : Mettre en place une ventilation mécanique contrôlée hygroréglable. Détail : La VMC permet de renouveler l'air intérieur en fonction de l'humidité présente dans les pièces. La ventilation en sera donc optimum, ce qui limite les déperditions de chaleur en hiver	

N°SIREN: 502014293 | Compagnie d'assurance: XL INSURANCE COMPANY SE n° FR00011639EO18A

4/5 Dossier SER/19/0272/SAM Rapport du : 29/04/2019

Commentaires

Néant

Références réglementaires et logiciel utilisés : Article L134-4-2 du CCH et décret n° 2011-807 du 5 juillet 2011 relatif à la transmission des diagnostics de performance énergétique à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, arrêté du 27 janvier 2012 relatif à l'utilisation réglementaire des logiciels pour l'élaboration des diagnostics de performance énergétique, arrêté du 1er décembre 2015, 22 mars 2017arrêtés du 8 février 2012, décret 2006-1653, 2006-1114, 2008-1175 ; Ordonnance 2005-655 art L271-4 à 6 ; Loi 2004-1334 art L134-1 à 5 ; décret 2006-1147 art R.134-1 à 5 du CCH et loi grenelle 2 n°2010-786 du juillet 2010. Logiciel utilisé : LICIEL Diagnostics v4.

Les travaux sont à réaliser par un professionnel qualifié.

Pour aller plus loin, il existe des points info-énergie : http://www.ademe.fr/particuliers/PIE/liste_eie.asp Vous pouvez peut-être bénéficier d'un crédit d'impôt pour réduire le prix d'achat des fournitures, pensez-y!
www.impots.gouv.fr

Pour plus d'informations : www.developpement-durable.gouv.fr ou www.ademe.fr

Nota: Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ABCIDIA CERTIFICATION - Domaine de Saint Paul - Bat: A6 - 4e étage - BAL N° 60011 - 102, route de Limours - 78470 Saint-Rémy-lès-Chevreuse (détail sur www.cofrac.fr programme n°4-4-11)

Tableau récapitulatif de la méthode à utiliser pour la réalisation du DPE :

		Bâtiment à usage principal d'habitation]	
			Appartement	DPE non réalisé à l'immeuble			
		mmeuble ou une ndividuelle	avec système collectif de chauffage ou de production d'ECS sans comptage	Appartement avec systèmes Individuels de chauffage et de production d'ECS ou collectifs et équipés de comptage individuels		Appartement avec système collectif de chauffage ou de production	Bâtiment ou partie de bâtiment à usage principal
	Bâtiment construit avant 1948	Båtiment construit après 1948	individuel quand un DPE a déjà été réalisé à l'immeuble	Bâtiment construit avant 1948	Bâtiment construit après 1948	d'ECS sans comptage individuel	autre que d'habitation
Calcul conventionnel		х	A partir du DPE à		x		
Utilisation des factures	х		l'immeuble	x		x	х

Pour plus d'informations : www.developpement-durable.gouv.fr rubrique performance énergétique www.ademe.fr



CKB DIAGNOSTIC | 38 Rue de la République 38290 LA VERPILLIERE | Tél. : 04.74.95.44.53 / 06.68.51.10.60 - E-mail : laverpilliere@defim.pro

N°SIREN: 502014293 | Compagnie d'assurance: XL INSURANCE COMPANY SE n° FR00011639E018A

Dossier SER/19/0272/SAM Rapport du : 29/04/2019





Etat de l'Installation Intérieure d'Electricité

Numéro de dossier : SER/19/0272/SAM

Date du repérage : 29/04/2019

La présente mission consiste, sulvant l'arrêté du 28 septembre 2017, 10 aout 2015 et du 4 avril 2011, à établir un état de l'installation électrique, en vue d'évaluer les risques pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes. (Application des articles L. 134-7, R134-10 et R134-11 du code de la construction et de l'habitation). En aucun cas, il ne s'agit d'un contrôle de conformité de l'installation vis-à-vis de la règlementation en vigueur.

Normes méthologiques et modèles :

- Selon l'Arrêté du 28 septembre 2017 définissant le modèle et la méthode de réalisation de l'état de l'installation intérieure d'électricité dans les immeubles à usage d'habitation.
- Selon la norme NF C 16-600 utilisée de manière volontaire. Les éléments de la norme qui feront l'objet d'un conflit, d'une contradiction ou impliquant une interprétation différente des éléments équivalents cités dans l'arrêté du 28 septembre 2017 précédemment cités, seront exclus du repérage ou utilisés à titre informatif ou descriptif. On peut citer sans être exhaustif les numéros d'articles, ou les libellés d'anomalies (inexistants dans l'arrêté).

1. - Désignation et description du local d'habitation et de ses dépendances

Localisation du local d'habitation et de ses dépendances :

Type d'immeuble : Appartement

Adresse: 70B Rue Faubourg Sermorens

Commune : 38500 VOIRON

Département : Isère

Référence cadastrale : Section cadastrale AH, Parcelle numéro 801,

Désignation et situation du ou des lot(s) de copropriété :

Etage 2 Lot numéro 3 et 7,

Périmètre de repérage : Appartement de 1 niveau

Année de construction : < 1949 Année de l'installation : > 15 ans Distributeur d'électricité :..... Enedis

Parties du bien non visitées : Néant

2. - Identification du donneur d'ordre

Identité du donneur d'ordre :

Nom et prénom : SELARL DURAND ERB JACQUIER - Maître DURAND Patrick

Adresse: 65 Avenue Jean Jaurès

38140 RIVES

Téléphone et adresse internet : . Non communiquées

Qualité du donneur d'ordre (sur déclaration de l'intéressé) : Apporteur

Propriétaire du local d'habitation et de ses dépendances :

Nom et prénom :

Adresse :

3. - Indentification de l'opérateur ayant réalisé l'intervention et signé le rapport

Identité de l'opérateur de diagnostic :

Nom et prénom :SALAS Mathieu

Raison sociale et nom de l'entreprise :..... CKB DIAGNOSTIC

Adresse : 38 Rue de la République38290 LA VERPILLIERE

Numéro SIRET :..... 50201429300026

Désignation de la compagnie d'assurance : XL INSURANCE COMPANY SE

Numéro de police et date de validité :...... FR00011639E018A / 31/12/2019

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ABCIDIA CERTIFICATION le 03/04/2018 jusqu'au 02/04/2023. (Certification de compétence 18-1132)

> Pièce annexée



4. - Rappel des limites du champ de réalisation de l'état de l'installation intérieure d'électricité

L'état de l'installation intérieure d'électricité porte sur l'ensemble de l'installation intérieure d'électricité à basse tension des locaux à usage d'habitation située en aval de l'appareil général de commande et de protection de cette installation. Il ne concerne pas les matériels d'utilisation amovibles, ni les circuits internes des matériels d'utilisation fixes, destinés à être reliés à l'installation électrique fixe, ni les installations de production ou de stockage par batteries d'énergie électrique du générateur jusqu'au point d'injection au réseau public de distribution d'énergie ou au point de raccordement à l'installation intérieure. Il ne concerne pas non plus les circuits de téléphonie, de télévision, de réseau informatique, de vidéophonie, de centrale d'alarme, etc., lorsqu'ils sont alimentés en régime permanent sous une tension inférieure ou égale à 50 V en courant alternatif et 120 V en courant continu.

L'intervention de l'opérateur réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité ne porte que sur les constituants visibles, visitables, de l'installation au moment du diagnostic. Elle s'effectue sans démontage de l'installation électrique (hormis le démontage des capots des tableaux électriques lorsque cela est possible) ni destruction des isolants des câbles.

Des éléments dangereux de l'installation intérieure d'électricité peuvent ne pas être repérés, notamment :

- Les parties de l'installation électrique non visibles (incorporées dans le gros œuvre ou le second œuvre ou masquées par du mobilier) ou nécessitant un démontage ou une détérioration pour pouvoir y accéder (boîtes de connexion, conduits, plinthes, goulottes, huisseries, éléments chauffants incorporés dans la maçonnerie, luminaires des piscines plus particulièrement);
- Les parties non visibles ou non accessibles des tableaux électriques après démontage de leur capot;
- Inadéquation entre le courant assigné (calibre) des dispositifs de protection contre les surintensités et la section des conducteurs sur toute la longueur des circuits;

5. – Conclusion relative à l'évaluation des risques pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes

	L'installation intérieure d'électricité ne comporte aucune anomalie. L'installation intérieure d'électricité comporte une ou des anomalies.
<u>An</u>	omalies avérées selon les domaines suivants :
	Les anomalies sont listées sous les catégories 1-2-3-4-5-6
	L'appareil général de commande et de protection et de son accessibilité.
	Dispositif de protection différentiel à l'origine de l'installation / Prise de terre et installation de mise à la terre.
×	Dispositif de protection contre les surintensités adapté à la section des conducteurs, sur chaque circuit.
	La liaison équipotentielle et installation électrique adaptées aux conditions particulières des locaux contenant une douche ou une baignoire.
X	Matériels électriques présentant des risques de contacts directs avec des éléments sous tension - Protection mécanique des conducteurs.
X	Matériels électriques vétustes, inadaptés à l'usage.

Domaines	Anomalies (1,2,3,4,5,6)	Photo
Dispositif de protection différentiel à l'origine de l'installation / Prise de terre et installation de mise à la terre	Au moins un socle de prise de courant comporte une broche de terre non reliée à la terre. (Cette anomalie fait l'objet d'une mesure compensatoire pour limiter le risque de choc électrique) Remarques: Présence de circuits électriques non équipés de conducteurs de protection; Faire intervenir un électricien qualifié afin d'installer des conducteurs de protection sur les circuits qui n'en sont pas équipés	
	Au moins un circuit (n'alimentant pas des socles de prises de courant) n'est pas relié à la terre. (Cette anomalie fait l'objet d'une mesure compensatoire pour limiter le risque de choc électrique) Remarques: Présence de circuits électriques non équipés de conducteurs de protection; Faire intervenir un électricien qualifié afin d'installer des conducteurs de protection sur les circuits qui n'en sont pas équipés	



		10.0
Domaines	Anomalies (1,2,3,4,5,6)	Photo
3. Dispositif de protection contre les surintensités adapté à la section des conducteurs, sur chaque circuit	Des conducteurs ou des appareillages présentent des traces d'échauffement. Remarques : Présence d'appareillage présentant des traces d'échauffement ; Faire intervenir un électricien qualifié afin de remplacer les appareils présentant des traces d'échauffement	<i>*</i>
	Le courant assigné de l'interrupteur différentiel placé en aval du disjoncteur de branchement n'est pas adapté. Remarques: Le courant assigné (calibre) des interrupteurs différentiels placés en aval du disjoncteur de branchement est inadapté; Faire intervenir un électricien qualifié afin de remplacer les interrupteurs différentiels existants par des interrupteurs différentiels dont le courant assigné est adapté (Placard 1)	
5. Matériels électriques présentant des risques de contacts directs avec des éléments sous tension - Protection mécanique des conducteurs	L'Enveloppe d'au moins un matériel est manquante ou détériorée. Remarques : Présence de matériel électrique en place dont l'enveloppe présente des détériorations ; Faire intervenir un électricien qualifié afin de remplacer les matériels présentant des détériorations	
	L'installation électrique comporte au moins une connexion avec une partie active nue sous tension accessible. Remarques: Présence de connexion de matériel électrique présentant des parties actives nues sous tension; Faire intervenir un électricien qualifié afin de remplacer les matériels présentant des parties actives nues sous tension	10
6. Matériels électriques vétustes, inadaptés à l'usage	L'installation comporte au moins un matériel électrique vétuste. Remarques : Présence de matériel électrique vétuste (douilles, interrupteurs, socles de prise) ; Faire intervenir un électricien qualifié afin de remplacer les matériels électriques vétustes (Douilles de chantier)	
5. Matériels électriques présentant des risques de contacts directs avec des éléments sous tension - Protection mécanique des conducteurs	Au moins un conducteur isolé n'est pas placé sur toute sa longueur dans un conduit, une goulotte ou une plinthe ou une hulsserie, en matière isolante ou métallique, jusqu'à sa pénétration dans le matériel électrique qu'il alimente. Remarques : Présence de conducteurs électriques non protégés mécaniquement ; Faire intervenir un électricien qualifié afin d'installer des protections mécanique sur les conducteurs non protégés	

Anomalies relatives aux installations particulières :

Les anomalies relatives aux installations particulières sont listées sous la catégorie
 Appareils d'utilisation situés dans des parties communes et alimentés depuis la partie privative ou inversement.
 Piscine privée, ou bassin de fontaine

Domaines	Anomalies relatives aux installations particulières (p)
Néant	-

<u>Informations complémentaires :</u>

Les informations complémentaires sont listées sous la catégorie

Socles de prise de courant, dispositif à courant différentiel résiduel à haute sensibilité

Domaines	Tillol Illations Complementalies	(IC)	
Néant	A. di	/ sunexee/	7



Article selon NF C 16-600	Libellé des informations complémentaires
B11 a1	L'ensemble de l'installation électrique est protégé par au moins un dispositif différentiel à haute sensibilité inf. ou égal à 30 mA.
B11 b1	L'ensemble des socies de prise de courant est de type à obturateur.
B11 c1	L'ensemble des socles de prise de courant possède un puits de 15 mm.

6. - Avertissement particulier

Points de contrôle n'ayant pu être vérifiés

Domaines	Points de contrôle
2. Dispositif de protection différentiel à l'origine de l'installation / Prise de terre et installation de mise à la terre	Constitution et mise en œuvre Point à vérifier : Qualité satisfaisante des connexions visibles du conducteur de liaison équipotentielle principale sur éléments conducteurs Motifs : Contrôle impossible : connexion non visible
4. La liaison équipotentielle et installation électrique adaptées aux conditions particulières des locaux contenant une douche ou une baignoire	Caractéristiques techniques Point à vérifier : Section satisfaisante de la partie visible du conducteur de liaison équipotentielle supplémentaire Motifs : La LES (Liaison Equipotentielle Supplémentaire) n'est pas visible ou partiellement visible ; Faire intervenir un électricien qualifié afin de vérifier la LES et la compléter si besoin

Parties du bien (pièces et emplacements) n'ayant pu être visitées et justification : Néant

7. - Recommandations relevant du devoir de conseil de professionnel


Il est conseillé de faire réaliser, dans les meilleurs délais et par un installateur électricien qualifié, les travaux permettant de lever au moins les anomalies relevées.

Certains points de contrôles n'ont pu être effectués. De ce fait la responsabilité du propriétaire reste pleinement engagée en cas d'accident ou d'incident ayant pour origine une défaillance de toute ou partie de l'installation n'ayant pu être contrôlée

Nota : Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ABCIDIA CERTIFICATION - Domaine de Saint Paul - Bat: A6 - 4e étage - BAL N° 60011 - 102, route de Limours - 78470 Saint-Rémy-lès-Chevreuse (détail sur www.cofrac.fr programme n°4-4-11)

Dates de visite et d'établissement de l'état : Visite effectuée le : 29/04/2019 Etat rédigé à LA VERPILLIERE, le 29/04/2019

Par: SALAS Mathieu



Signature du représentant :		



8. - Explications détaillées relatives aux risques encourus

Objectif des dispositions et description des risques encourus

Appareil général de commande et de protection : Cet appareil, accessible à l'intérieur du logement, permet d'interrompre, en cas d'urgence, en un lieu unique, connu et accessible, la totalité de la fourniture de l'alimentation électrique.

Son absence, son inaccessibilité ou un appareil inadapté ne permet pas d'assurer cette fonction de coupure en cas de danger (risque d'électrisation, voire d'électrocution), d'incendle ou d'intervention sur l'installation électrique.

Protection différentielle à l'origine de l'installation : Ce dispositif permet de protéger les personnes contre les risques de choc électrique lors d'un défaut d'isolement sur un matériel électrique.

Son absence ou son mauvais fonctionnement peut être la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution.

Prise de terre et installation de mise à la terre : Ces éléments permettent, lors d'un défaut d'isolement sur un matériel électrique, de dévier à la terre le courant de défaut dangereux qui en résulte.

L'absence de ces éléments ou leur inexistence partielle peut être la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution.

Protection contre les surintensités : Les disjoncteurs divisionnaires ou coupe-circuits à cartouche fusible, à l'origine de chaque circuit, permettent de protéger les conducteurs et câbles électriques contre les échauffements anormaux dus aux surcharges ou courts-circuits. L'absence de ces dispositifs de protection ou leur calibre trop élevé peut être à l'origine d'incendies.

Liaison équipotentielle dans les locaux contenant une baignoire ou une douche : Elle permet d'éviter, lors d'un défaut, que le corps humain ne soit traversé par un courant électrique dangereux.

Son absence privilégie, en cas de défaut, l'écoulement du courant électrique par le corps humain, ce qui peut être la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution.

Règles liées aux zones dans les locaux contenant une baignoire ou une douche : Les règles de mise en œuvre de l'installation électrique à l'intérieur de tels locaux permettent de limiter le risque de chocs électriques, du fait de la réduction de la résistance électrique du corps humain lorsque celui-ci est mouillé ou immergé.

Le non-respect de celles-ci peut être la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution.

Matériels électriques présentant des risques de contact direct: Les matériels électriques dont des parties nues sous tension sont accessibles (matériels électriques anciens, fils électriques dénudés, bornes de connexion non placées dans une boîte équipée d'un couvercle, matériels électriques cassés...) présentent d'importants risques d'électrisation, voire d'électrocution.

Matériels électriques vétustes ou inadaptés à l'usage : Ces matériels électriques, lorsqu'ils sont trop anciens, n'assurent pas une protection satisfaisante contre l'accès aux parties nues sous tension ou ne possèdent plus un niveau d'isolement suffisant. Lorsqu'ils ne sont pas adaptés à l'usage que l'on veut en faire, ils deviennent très dangereux lors de leur utilisation. Dans les deux cas, ces matériels présentent d'importants risques d'électrisation, voire d'électrocution.

Appareils d'utilisation situés dans des parties communes et alimentés depuis les parties privatives : Lorsque l'installation électrique Issue de la partie privative n'est pas mise en œuvre correctement, le contact d'une personne avec la masse d'un matériel électrique en défaut ou une partie active sous tension peut être la cause d'électrisation, voire d'électrocution.

Piscine privée ou bassin de fontaine: Les règles de mise en œuvre de l'installation électrique et des équipements associés à la piscine ou au bassin de fontaine permettent de limiter le risque de chocs électriques, du fait de la réduction de la résistance électrique du corps humain lorsque celui-ci est mouillé ou immergé. Le non-respect de celles-ci peut être la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution.

Informations complémentaires

Objectif des dispositions et description des risques encourus

Dispositif(s) différentiel(s) à haute sensibilité protégeant l'ensemble de l'installation

Electrique: L'objectif est d'assurer rapidement la coupure du courant de l'installation électrique ou du circuit concerné, dès l'apparition d'un courant de défaut même de faible valeur. C'est le cas notamment lors de la défaillance occasionnelle (telle que l'usure normale ou anormale des matériels, l'imprudence ou le défaut d'entretien, la rupture du conducteur de mise à la terre d'un matériel électrique) des mesures classiques de protection contre les risques d'électrisation, voire d'électrocution.


Socies de prise de courant de type à obturateurs : Socies de prise de courant de type à obturateurs : l'objectif est d'éviter l'introduction, en particulier par un enfant, d'un objet dans une alvéole d'un socie de prise de courant sous tension pouvant entraîner des brûlures graves et/ ou l'électrisation, voire l'électrocution.

Socles de prise de courant de type à puits : La présence d'un puits au niveau d'un socle de prise de courant évite le risque d'électrisation, voire d'électrocution, au moment de l'introduction des fiche mâles non Isolées d'un cordon d'alimentation.





Annexe - Plans



Etat de l'Installation Intérieure d'Electricité n° SER/19/0272/SAM



Annexe - Photos

Néant

Règles élémentaires de sécurité et d'usage à respecter (liste non exhaustive)

L'électricité constitue un danger invisible, inodore et silencieux et c'est pourquoi il faut être vigilant quant aux risques qu'elle occasionne (incendie, électrisation, électrocution). Restez toujours attentif à votre installation électrique, vérifiez qu'elle soit et reste en bon état.

Pour limiter les risques, il existe des moyens de prévention simples :

- Ne jamais manipuler une prise ou un fil électrique avec des mains humides
- Ne jamais tirer sur un fil électrique pour le débrancher
- Débrancher un appareil électrique avant de le nettoyer
- Ne jamais toucher les fiches métalliques d'une prise de courant
- Ne jamais manipuler un objet électrique sur un sol humide ou mouillé

Pièce annexée

Wysperson and the second	
"Tradermone and a second	
"CHILL A BIGANMORPHE	
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	
Vindol transcontant	
· ·	
CARROLL COLOR	
i varianismi	
, <u> </u>	
Company Company	
1000 makes	
Commonday American	
مرممهدين المواكدات	
TAXABLE CAMPA	
PANODE	
AND THE PERSON NAMED IN COLUMN	



Numéro de dossier :

SER/19/0272/SAM

Norme méthodologique employée : Arrêté d'application : AFNOR NF X46-030 Arrêté du 19 août 2011

Date du repérage :

29/04/2019

Adresse du bien immobilier

Localisation du ou des bâtiments :

Département :... Isère

Adresse:.......... 70B Rue Faubourg Sermorens

Commune : 38500 VOIRON

Section cadastrale AH, Parcelle

numéro 801,

Désignation et situation du ou des lot(s) de copropriété :

Etage 2 Lot numéro 3 et 7,

Donneur d'ordre / Propriétaire :


Donneur d'ordre :

SELARL DURAND ERB JACQUIER - Maître DURAND

Patrick

65 Avenue Jean Jaurès

38140 RIVES



Le CR	REP suivant concerne :		
Х	Les parties privatives	Х	Avant la vente
	Les parties occupées		Avant la mise en location
	Les parties communes d'un immeuble		Avant travaux N.B. ; Les travaux visés sont définis dans l'arrêté du 19 août 2011 relatif aux travaux en parties communes nécessitant l'établissement d'un CREP
L'occup	pant est :	Sans o	bjet, le bien est vacant
Nom de	e l'occupant, si différent du propriétaire	Mme X	<u> </u>
Présend	ce et nombre d'enfants mineurs,	NON	Nombre total : 0
	es enfants de moins de 6 ans	NON	Nombre d'enfants de moins de 6 ans : 0

Société réalisant le constat				
Nom et prénom de l'auteur du constat	SALAS Mathieu			
N° de certificat de certification	18-1132 ₁₋ 22/02/2018			
Nom de l'organisme de qualification accrédité par le COFRAC	ABCIDIA CERTIFICATION			
Organisme d'assurance professionnelle	XL INSURANCE COMPANY SE			
Nº de contrat d'assurance	FR00011639E018A			
Date de validité :	31/12/2019			

Appareil utilisé	
Nom du fabricant de l'appareil	FONDIS ELECTRONIC
Modèle de l'appareil / N° de série de l'appareil	NITON XLPs / 95976
Nature du radionucléide	109 Cd
Date du dernier chargement de la source Activité à cette date et durée de vie de la source	14/08/2018 1480 MBq /64 mois jusqu'au 13/12/2023

	Total	Non mesurées	Classe 0	Classe 1	Classe 2	Classe 3
Nombre d'unités de diagnostic	88	15	58	2	3	10
%	100	17 %	65,9 %	2,3 %	3,4 %	11,4 %

Ce Constat de Risque d'Exposition au Plomb a été rédigé par SALAS Mathieu le 29/04/2019 conformément à la norme NF X46-030 «Diagnostic plomb — Protocole de réalisation du constat de risque d'exposition au plomb» et en application de l'arrêté du 19 août 2011 relatif au constat de risque d'exposition au plomb.



Dans le cadre de la mission, il a été repéré des unités de diagnostics de classe 3. Par conséquent, en application de l'article L. 1334-9 du code de la santé publique, le propriétaire du bien, objet de ce constat, doit effectuer les travaux appropriés pour supprimer l'exposition au plomb, tout en garantissant la sécurité des occupants. Il doit également transmettre une copie complète du constat, annexes comprises, aux occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée et à toute personne amenée à effectuer des travaux dans cet immeuble ou la partie d'immeuble concernée. Le propriétaire doit également veiller à l'entretien des revêtements recouvrant les unités de diagnostics de classe 1 et 2, afin d'éviter leur dégradation foture.

SER/19/0272/SAM



_					-	
	^	m	-	-		-
-	u			a	12	

1. Rappel de la commande et des références règlementaires	:
2. Renseignements complémentaires concernant la mission	;
2.2 Le laboratoire d'analyse éventuel 2.3 Le bien objet de la mission	4
3. Méthodologie employée	4
3.1 Valeur de référence utilisée pour la mesure du plomb par fluorescence X 3.2 Stratégie de mesurage 3.3 Recours à l'analyse chimique du plomb par un laboratoire	<u>.</u>
4. Présentation des résultats	5
5. Résultats des mesures	6
6. Conclusion	8
6.1 Classement des unités de diagnostic 6.2 Recommandations au propriétaire 6.3 Commentaires	8 9 9
6.4 Situations de risque de saturnisme infantile et de dégradation du bâti 6.5 Transmission du constat à l'agence régionale de santé	9 10
7 Obligations d'informations pour les propriétaires	10
8 Information sur les principales règlementations et recommandations en d'exposition au plomb	matière 11
8.1 Textes de référence 8.2 Ressources documentaires	11 11
9 Annexes :	12
9.1 Notice d'Information 9.2 Illustrations 9.3 Analyses chimiques du laboratoire	12 12 13

Nombre de pages de rapport : 13

Liste des documents annexes :

- Notice d'information (2 pages)
- Croquis
- Rapport d'analyses chimiques en laboratoire, le cas échéant.

Nombre de pages d'annexes : 2

SER/19/0272/SAM



1. Rappel de la commande et des références règlementaires

Rappel du cadre réglementaire et des objectifs du CREP

Le constat de risque d'exposition au plomb (CREP), défini par les articles L.1334-5 à 10 code de la santé publique et R 1334-10 à 12, consiste à mesurer la concentration en plomb des revêtements du bien immobilier, afin d'identifier ceux contenant du plomb, qu'ils soient dégradés ou non, à décrire leur état de conservation et à repérer, le cas échéant, les situations de risque de saturnisme infantile ou de dégradation du bâti.

Les résultats du CREP doivent permettre de connaître non seulement le risque immédiat lié à la présence de revêtements dégradés contenant du plomb (qui génèrent spontanément des poussières ou des écailles pouvant être ingérées par un enfant), mais aussi le risque potentiel lié à la présence de revêtements en bon état contenant du plomb (encore non accessible).

Quand le CREP est réalisé en application des Articles L.1334-6 et L.1334-7, il porte uniquement sur les revêtements privatifs d'un logement, y compris les revêtements extérieurs au logement (volet, portail, grille, ...)

Quand le CREP est réalisé en application de l'Article L.1334-8, seuls les revêtements des parties communes sont concernés (sans omettre, par exemple, la partie extérieure de la porte palière).

La recherche de canalisations en plomb ne fait pas partie du champ d'application du CREP.

Si le bien immobilier concerné est affecté en partie à des usages autres que l'habitation, le CREP ne porte que sur les parties affectées à l'habitation. Dans les locaux annexes de l'habitation, le CREP porte sur ceux qui sont destinés à un usage courant, tels que la buanderie.

Réalisation d'un constat de risque d'exposition au plomb (CREP) :

dans les parties privatives du bien décrit ci-après en prévision de sa vente (en application de l'Article L.1334-6 du code de la santé publique) ou de sa mise en location (en application de l'Article L.1334-7 du code de la santé publique)

2. Renseignements complémentaires concernant la mission

2.1 L'appareil à fluorescence X

Nom du fabricant de l'appareil	FONDIS ELECTRONIC		
Modèle de l'appareil	NITON XLPs		
N° de série de l'appareil	95976		
Nature du radionucléide	109 Cd		
Date du dernier chargement de la source	14/08/2018	Activité à cette date et durée de vie : 1480 MBq /64 mois jusqu'au 13/12/2023	
Autorisation ASN (DGSNR)	N° T380591	Date d'autorisation 03/06/2015	
,	Date de fin de validité de l'autorisation 03/06/2020		
Nom du titulaire de l'autorisation ASN (DGSNR)	CORNIBERT Bruno		
Nom de la Personne Compétente en Radioprotection (PCR)	CORNIBERT Bruno		

Étalon: ThermoFicher Scientific, SRM N°2573 (1,04 mg/cm2)

Vérification de la justesse de l'appareil	nº de mesure	Date de la vérification	Concentration (mg/cm²)
Mesure entrée	1	29/04/2019	1,1
Mesure sortie	135	29/04/2019	1,1

La vérification de la justesse de l'appareil consiste à réaliser une mesure de la concentration en plomb sur un étalon à une valeur proche du seuil.

En début et en fin de chaque constat et à chaque nouvelle mise sous tension de l'appareil une nouvelle vérification de la justesse de l'appareil est réalisée.

SER/19/0272/SAM



2.2 Le laboratoire d'analyse éventuel

Nom du laboratoire d'analyse	Il n'a pas été fait appel à un laboratoire d'analyse
Nom du contact	-
Coordonnées	-
Référence du rapport d'essai	-
Date d'envoi des prélèvements	-
Date de réception des résultats	-

2.3 Le bien objet de la mission

Adresse du bien immobilier	70B Rue Faubourg Sermorens 38500 VOIRON
Description de l'ensemble immobilier	Habitation (partie privative d'immeuble) Appartement de 1 niveau
Année de construction	< 1949
Localisation du bien objet de la mission	Etage 2 Lot numéro 3 et 7, Section cadastrale AH, Parcelle numéro 801,
Nom et coordonnées du propriétaire ou du syndicat de copropriété (dans le cas du CREP sur parties communes)	
L'occupant est :	Sans objet, le bien est vacant
Date(s) de la visite faisant l'objet du CREP	29/04/2019
Croquis du bien immobilier objet de la mission	Voir partie « 5 Résultats des mesures »

Liste des locaux visités Cuisine / Séjour, Placard 1,

Salle d'eau, Chambre 1, Chambre 2

Liste des locaux non visités ou non mesurés (avec justification)

Néant

3. Méthodologie employée

La recherche et la mesure du plomb présent dans les peintures ou les revêtements ont été réalisées selon l'arrété du 19 août 2011 et la norme NF X 46-030 «Diagnostic Plomb — Protocole de réalisation du Constat de Risque d'Exposition au Plomb». Les mesures de la concentration surfacique en plomb sont réalisées à l'aide d'un appareil portable à fluorescence X capable d'analyser au moins la raie K du spectre de fluorescence émis en réponse par le plomb, et sont exprimées en mg/cm².

Les éléments de construction de facture récente ou clairement identifiables comme postérieurs au 1er janvier 1949 ne sont pas mesurés, à l'exception des huisseries ou autres éléments métalliques tels que volets, grilles,... (ceci afin d'identifier la présence éventuelle de minium de plomb). Bien que pouvant être relativement épais, les enduits sont aussi à considérer comme des revêtements susceptibles de contenir du plomb. D'autres revêtements ne sont pas susceptibles de contenir du plomb : toile de verre, moquette, tissus, crépi, papier peint, ainsi que les peintures et enduits manifestement récents, mais ils peuvent masquer un autre revêtement contenant du plomb et sont donc à analyser.

Les revêtements de type carrelage contiennent souvent du plomb, mais ils ne sont pas visés par le présent arrêté car ce plomb n'est pas accessible.

SER/19/0272/SAM



3.1 Valeur de référence utilisée pour la mesure du plomb par fluorescence X

Les mesures par fluorescence X effectuées sur des revêtements sont interprétées en fonction de la valeur de référence fixée par l'arrêté du 19 août 2011 relatif au constat de risque d'exposition au plomb (article 5) : 1 mg/cm².

3.2 Stratégie de mesurage

Sur chaque unité de diagnostic recouverte d'un revêtement, l'auteur du constat effectue :

- 1 seule mesure si celle-ci montre la présence de plomb à une concentration supérieure ou égale au seuil de 1 milligramme par centimètre carré (1 mg/cm²);
- 2 mesures si la première ne montre pas la présence de plomb à une concentration supérieure ou égale au seuil de 1 milligramme par centimètre carré (1 mg/cm²);
- 3 mesures si les deux premières ne montrent pas la présence de plomb à une concentration supérieure ou égale au seuil de 1 milligramme par centimètre carré (1 mg/cm²), mais que des unités de diagnostic du même type ont été mesurées avec une concentration en plomb supérieure ou égale à ce seuil dans un même local.

Dans le cas où plusieurs mesures sont effectuées sur une unité de diagnostic, elles sont réalisées à des endroits différents pour minimiser le risque de faux négatifs.

3.3 Recours à l'analyse chimique du plomb par un laboratoire

L'auteur du constat tel que défini à l'Article 4 de l'Arrêté du 19 août 2011 peut recourir à des prélèvements de revêtements qui sont analysés en laboratoire pour la recherche du plomb acido-soluble selon la norme NF X 46-031 «Diagnostic plomb — Analyse chimique des peintures pour la recherche de la fraction acido-soluble du plomb», dans le cas suivant :

• lorsque l'auteur du constat repère des revêtements dégradés et qu'il estime ne pas pouvoir conclure quant à la présence de plomb dans ces revêtements.

Le prélèvement est réalisé conformément aux préconisations de la norme NF X 46-030 «Diagnostic Plomb — Protocole de réalisation du Constat de Risque d'Exposition au Plomb» précitée sur une surface suffisante pour que le laboratoire dispose d'un échantillon permettant l'analyse dans de bonnes conditions (prélèvement de 0,5 g à 1 g).

L'ensemble des couches de peintures est prélevé en veillant à inclure la couche la plus profonde. L'auteur du constat évite le prélèvement du substrat ou tous corps étrangers qui risquent d'avoir pour effet de diluer la concentration en plomb de l'échantillon. Le prélèvement est réalisé avec les précautions nécessaires pour éviter la dissémination de poussières.

Quel que soit le résultat de l'analyse par fluorescence X, une mesure sera déclarée négative si la fraction acido-soluble mesurée en laboratoire est strictement inférieure à 1,5 mg/g

4. Présentation des résultats

Afin de faciliter la localisation des mesures, l'auteur du constat divise chaque local en plusieurs zones, auxquelles il attribue une lettre (A, B, C ...) selon la convention décrite ci-dessous.

La convention d'écriture sur le croquis et dans le tableau des mesures est la suivante :

- la zone de l'accès au local est nommée «A» et est reportée sur le croquis. Les autres zones sont nommées «B», «C», «D», ... dans le sens des aiguilles d'une montre ;
- la zone «plafond» est indiquée en clair.

Les unités de diagnostic (UD) (par exemple : un mur d'un local, la plinthe du même mur, l'ouvrant d'un portant ou le dormant d'une fenêtre, ...) faisant l'objet d'une mesure sont classées dans le tableau des mesures selon le tableau suivant en fonction de la concentration en plomb et de la nature de la dégradation.

NOTE Une unité de diagnostic (UD) est un ou plusieurs éléments de construction ayant même substrat et même historique en matière de construction et de revêtement.

annexée

Constat de risque d'exposition au plomb $\, n^{\circ} \,$

SER/19/0272/SAM



Concentration en plomb	Nature des dégradations	Classement
< seuils		0
	Non dégradé ou non visible	1
≥ seuils	Etat d'usage	2
	Dégradé	3

5. Résultats des mesures

	Total UD	Non mesurées	Classe 0	Classe 1	Classe 2	Classe 3
Cuisine / Séjour	35	7 (20 %)	21 (60 %)	1 (3 %)	1 (3 %)	5 (14 %)
Placard 1	7	-	6 (86 %)	1 (14 %)	_	-
Salle d'eau	13	8 (62 %)	5 (38 %)	_	-	-
Chambre 1	18	-	15 (83 %)	-	1 (6 %)	2 (11 %)
Chambre 2	15	•	11 (73 %)	-	1 (7 %)	3 (20 %)
TOTAL	88	15 (17 %)	58 (65,9 %)	2 (2,3 %)	3 (3,4 %)	10 (11,4 %)

Cuisine / Séjour

Nombre d'unités de diagnostic : 35 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 5 soit 14 %

- A Port 31 A E 32 A E 33 A Vol 34 A Vol 35 G 36 C 37 B G 39 W 40 K 41 W 42 M 42 M 43 H Fenêt 46 H Fenêt 47 H Er	Unité de diagnostic	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
4	Sol (S1)	-	Parquet	stratifié	mesure 1 mesure 2	0,3		0	
6 A - B - C - C - 7 8 D 9 E 10 E 112 F 13 G 15 G 16 G 17 H 19 I 20 I 21 J 22 J 22 J 21 J 22 J 22 J 23 K 24 K 25 L 27 M 28 M 29 N - A Port 31 A Port 31 A E 33 A Vol 34 A Vol 35 C 37 G 38 G 39 K 40 K 41 M 44 H Fenêt 46 H Fenêt 47 H Er	Plinthes		Bois	Peinture Gris	mesure 1	7,3	Etat d'usage (Traces de chocs)	2	
6 A - B - C - C - 7 8 D 9 E 10 E 112 F 13 G 15 G 16 G 17 H 19 I 20 I 21 J 22 J 22 J 21 J 22 J 22 J 23 K 24 K 25 L 27 M 28 M 29 N - A Port 31 A Port 31 A E 33 A Vol 34 A Vol 35 C 37 G 38 G 39 K 40 K 41 M 44 H Fenêt 46 H Fenêt 47 H Er	Plafond		plaques polystyrènes	brut	Non mesurée		30 0000	NM	Partie non visée par la règlementation
- B C C 7 B C C C C C C C C C C C C C C C	Mur	A	Plâtre	Peinture Blanc	partie basse (< 1m)	0,1		0	
- C	Mur		Lambris	brut	partie haute (> 1m)	0,3		1111	D. V
7 8 D 9 E 100 111 F 12 F 112 F 113 G 15 G 16 G 17 H 18 H 19 I 20 I 221 J 222 J 221 J 223 K 244 K 255 L 27 M 29 N 30 N - A Port 28 M 29 N 30 N - A Port 29 N 31 A E 33 A Vol 34 A Vol 31 A E 33 A Vol 34 A Vol 31 A E 33 A Vol 34 A Vol 31 A E 33 A F 1 A E 33 A Vol 34 A Vol 35 G 39 G 39 B C 34 A F 1 F 1 A F	Mur		Lambris	brut	Non mesurée Non mesurée	-		NM	Partie non visée par la règlementation
8			Tolle de		partie basse (< 1m)	0.4		NM	Partie non visée par la réglementation
10 E 110 E 111 F 112 F 113 G 115 G 116 G 117 H 120 I 121 J 122 J 121 J 122 J 122 J 123 K 124 K 125 L 127 M 129 N 129 N 129 N 129 N 131 A E 131 A F 141 A Vol. 131 A F 131 A F 132 A F 133 A Vol. 134 A Vol. 135 G 137 B 138 G 139 K 141 H 15 F 148 H 15 F 15 F 16 F 17 F 18	Mur	_ D	verre	Peinture Blanc	partie haute (> 1m)	0,4		0	
11	Mur	_ F	Toile de	Peinture Blanc	partie basse (< 1m)	0,4		0	
12	INUI	<u> </u>	verre	religio Dario	partie haute (> 1m)	0,5		U	
12	Mur	_l ∈	Plâtre	Peinture Blanc	partie basse (< 1m)	0,3		0	
14	Mai	<u>'</u>	Tane	resiluse Dalic	partie haute (> 1m)	0,3		۰	
14	Mur	ے ا	Plâtre	Peinture Blanc	partie basse (< 1m)	0,1		0	
16	14201			r enacio biane	partie haute (> 1m)	0,3		,	
16	Mur	_ ا	Toile de	Peinture Blanc	partie basse (< 1m)	0,2		0	
18 H - H 19 - H 20 I 21 J 22 J 23 K 24 K 25 L 27 M 28 N 29 N - A Port - A Port - A Port 31 A E 33 A Vol 34 A Vol 35 C 37 G 38 G 37 G 38 G 39 W 40 K 41 H 44 H 45 H 46 H 5enêt 46 H 5enêt 47 H Er	SAICH		verre	Femilia Diani	partie haute (> 1m)	0,3		<u> </u>	
16	Mur		Toile de	Peinture Blanc	partie basse (< 1m)	0,6		0	
19		1	verre		partie haute (> 1m)	0,3		. "	
20	Mur	H	Plâtre	faïence Bleu	Non mesurée	-		NM	Partie non visée par la règlementation
20	Mur		Plåtre	Peinture Blanc	partie basse (< 1m)	0,1		0	
22	1917/1	<u> </u>	Liatie	remitte banc	partie haute (> 1m)	0,3		١ ٧	
23	Mur	J ,	DIAtes	Dolotura Plana	partie basse (< 1m)	0,3			****
24	IVAUI	7	Plâtre	Peinture Blanc	partie haute (> 1m)	0,2		0	
25 L 26 L 27 M 28 M 29 N - A Port - A Port - A Port - A Vol 31 A C 33 A Vol 34 A Vol 35 G 36 C 37 S 38 G 39 G 40 K 41 H 44 H 46 H 47 Fenêt 46 H 57 Fenêt 47 H 67 Er	L form	1/	Toile de	Deletine Plane	partie basse (< 1m)	0,4			
26	Mur	7 ^	verre	Peinture Blanc	partie haute (> 1m)	0,4		0	
27 28 M 29 N 30 N - A Port - A Port - A Port 31 32 A E 33 A Vol 35 G 36 C 37 38 G 39 40 K 41 42 M 43 H Fenêt 44 H Fenêt 44 H Fenêt 47 H Er		T .	Toite de	Delahara Diana	partie basse (< 1m)	0,4		^	
28 M 29 N 30 N - A Port - A Port 31 A E 32 A E 33 A Vol 35 G 36 C 37 38 G 39 K 41	Mur	7 - 1	verre	Peinture Blanc	partie haute (> 1m)	0,3		0	
29 N Port A Port		1	Tolle de		partie basse (< 1m)	0,1		_	
29 N	Mur	- M	verre	peinture blanc	partie haute (> 1m)	0,5		0 }	
30 N - A Port - A Port 31 A E 32 A Vol 33 A Vol 34 A Vol 35 G 37 G 39 G 40 K 41 H		١.,	6344		partie basse (< 1m)	0,3		_	
- A Port - A Port - A Port 31 A E: 32 A E: 33 A Vol. 35 G 36 C 37 38 G 39 K 40 K 41 42 M 42 M 43 H Fenêt 45 H Fenêt 47 H Er	Mur	7 N	Platre	Peinture blanc	partie haute (> 1m)	0,6		0	
- A Port 31 A E 32 A E 33 A Vol 34 A Vol 35 G 36 C 37 38 G 39 40 K 41 42 M 43 H Fenêt 45 H Fenêt 47 48 H Er	Porte intérieure (P1)	A	PVC	Blanc	Non mesurée			NM	Partie non visée par la règlementation
31	Porte extérieure (P1)		PVC	Blanc	Non mesurée				Partie non visée par la règlementation
32 A C. 33 A Vol. 34 A Vol. 35 S S G S S G S S G S S G S S G S S G S S G S G S G S G G S G		1			mesure 1	0,4			and the most partial together the together t
33 A Vol 34 A Vol 35 C S S S S S S S S S S S S S S S S S S	Embrasure (P1)	1 A	Plâtre	Peinture Blanc	mesure 2	0,5	ĺ	0	
34 A Vol. 35 C 37 G 38 G 39 K 40 K 41 42 M 42 43 H Fenêt 45 H Fenêt 47 H Er	Volet intérieur (P1)	A	Bois	Peinture Gris	partie basse (< 1m)	4	Dégradé (Ecalilage)	3	
35 C 37 38 G 39 K 40 K 41 42 M 42 43 H Fenêt 46 H Fenêt 47 48 H Er	Voiet extérieur (P1)		Bols	Peinture Gris	partie basse (< 1m)	6	Dégradé (Ecail[age)	3	
36 C 37 38 G 39 40 K 41 42 M 43 H Fenêt 45 H Fenêt 47 48 H Er	7 7	1		. simere sine	partie mobile	ő	3.440 (~	
37	Porte (P2)	1 2	Bois	Peinture Blanc	Huisserie	0,4	and the same of th	o t	
38 G 39 K 41 41 42 M 43 H Fenêt 45 H Fenêt 47 H Er	. 0.10 (1.2)	1		. Singaro Bigaro	mesure 3	0,1	į	•	
39 K 41 42 M 42 43 H Fenêt 45 H Fenêt 47 48 H Er	Porte (P3)	G	Bois	Peinture Blanc	partie mobile	3.4	Non Dégradé	1	
40 K 41 42 M 43 H Fenêt 46 H Fenêt 47 48 H Er	. 010 (10)	-	500	. Sittle Colone	partie mobile	0,5	Talis Deglade		
41 42 M 43 H Fenêt 44 H Fenêt 45 H Fenêt 47 H Er	Porte (P4)	i k i	Bois	Peinture Blanc	Huisserie	0,3]	0	
42 M 43 H Fenêt 45 H Fenêt 46 H Fenêt 47 H Er	. 51.5 (1.7)	1 " [20.0	. ongo o Endito	mesure 3	0,2	-	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
43 H Fenêt 45 H Fenêt 46 H Er 47 H Er	Porte (P5)	h.#	Bols	Peinture Blanc	partie mobile	6	Dégradé (Ecaillage)	3	
44 Fenel 45 H Fenel 47 H Er					partie mobile	0,6	Pafferne (PrestiteRe)		
45 H Fenêt 46 H Er 47 H Er	enêtre întérieure (F1)	1 H	Bois	Peinture Blanc -	Huisserie	0.1		0 -	
46 H Fenet 47 H Er					partie mobile	0,6			
47 48 H Er	enêtre extérieure (F1)	H	Bois f	Peinture Blanc	Huisserie	0,2	l	0	
48 H Er		 		+	mesure 1	0,2			
	Embrasure (F1)	H	plâtre	Peinture Blanc	mesure 2	0,3		0	
	Volet intérieur (F1)	H	bois	Peinture gris	partie basse (< 1m)		Dégradé (Ecaillage)	3	
	Volet extérieur (F1)		bols	Peinture gris	partie basse (< 1m)	5,4	Dégrade (Ecaillage)	3	
VOIE		F		r enterio gna	Non mesurée	6	Degrade (Coaliage)		
-	Conduit	[PVC]	14011111000100	-	}	NM	Absence de revêtement

SER/19/0272/SAM



51		misses	04-1	mesure 1	0.4	 T .	
52 N	Embrasure	plâtre	Peinture Gris	mesure 2	0,1	0	

Placard 1

Nombre d'unités de diagnostic : 7 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

e N°	Z оле	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
53		So! (S1)	Béton	peinture Blanc	mesure 1	0,4			
54		Cos (O1)	Beloit		mesure 2	0,3		0	
55		Plafond	Plåtre	Peinture Beige	mesure 1	0,4		0	
56		Fialolio	Flatte	Penture beige	mesure 2	0,6			
57	A	Миг	Plåtre	Peinture Beige	partie basse (< 1m)	0,4		0	
58		Mul			partie haute (> 1m)	0,3		U	
59	В	Mur	Plâtre	Plâtre Peinture Beige	partie basse (< 1m)	0,3		0	
60		With	Fiane	Feilitie Beige	partie haute (> 1m)	0,3			
61	c	Mur	Plâtre	Peinture Beige	partie basse (< 1m)	0,1		^	
62	<u> </u>	mui	Flatte	1. cultate theige	partie haute (> 1m)	. 0		U	
63 64	D	Mur Plâtre	Peinture Beige	partie basse (< 1m)	0,4		0		
		Fialle		partie haute (> 1m)	0,1				
65	Α	Porte (P1)	bols	Peinture blanc	partie mobile	4	Non Dégradé	1	

Salie d'eau

Nombre d'unités de diagnostic : 13 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
•		Sol (S1)	Carrelage	Blanc	Non mesurée			NM	Partie non visée par la règlementation
66		Plafond	plåtre	peinture Blanc	mesure 1	0,1		0	
67		Fiaiolig	Piane	pensore branc	mesure 2	0,5	1	U	
-	Α	Mur	PVC	Gris	Non mesurée	. •		NM	Partie non visée par la règlementation
68	в	Mur	Piåtre	Peinture Gris	_partie basse (< 1m)	0,3		0	
69	ь	saini	rialie	Fellitule Glip	partie haute (> 1m)	0,4		V	
70	С	Mur	Plâtre	Peinture Blanc	_partie basse (< 1m)	0,2		0	
71	_			r cintare Elanc	partie haute (> 1m)	0,5		ŭ	
	C	Mer	Plåtre	faīence vert	Non mesurée	-		NM	Partie non visée par la règlementation
	С	Mur	PVC	vert	Non mesurée	•			Partie non visée par la règlementation
	_ D	Mur	PVC	vert	Non mesurée	-		NM	Partie non visée par la règlementation
	E	Mur	PVC	vert	Non mesurée	-		NM	Partie non visée par la règlementation
-	F	Mur	Plâtre	faïence Belge et marron	Non mesurée	-		NM	Partie non visée par la règlementation
72	A	Porte (P1)	bois	peinture blanc	partie mobile	0,2		0	
73	^	FORE (F1)	uois	peritore blanc	Huisserie	0,4]	· ·	
	i	Conduit	PVC		Non mesurée	-		NM	Absence de revêlemen!
74		Conduit	métal	peinture Blanc	mesure 1	0,5		0	
75		Condust	BIA(S)	Positione Digitic	mesure 2	0,3		' [

Chambre 1

Nombre d'unités de diagnostic : 18 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 2 soit 11 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
76		Sol (S1)	Parquet	vernis	mesure 1	0,3			
77		301 (31)	Farquet	Venns	mesure 2	0,4	1	0 }	
78		Plinthes	bois	peinture gris	mesure 1	6.7	Etat d'usage (Traces de chocs)	2	
79	l i	Plafond	plâtre	peinture blanc	mesure 1	0,5		0	
80		T IZIONG	Piddo	pontare plane	теѕиге 2	0,1			
81	A	Mur	toile de verre	Peinture Blanc	_partie basse (< 1m)	0,2	1	0	
82	- ' -		10.10		partie haute (> 1m)	0,6			
83	в	Mur	toile de verre	Peinture Blanc	partie basse (< 1m)	0,3	4	0 -	
84					partie haute (> 1m)	0,3			
85 86	cl	Mur	toile de verre	Peinture Blanc	partie basse (< 1m)	0	4	0	
					partie haute (> 1m)	0,2			
87 88	D	Mur	toile de verre	Peinture Blanc	partie basse (< 1m)	0,4		0 -	
89		·			partie haute (> 1m)	0,1			
90	E	Mur	toile de verre	Peinture Blanc	partie basse (< 1m)	0,4	-	0 1	
91					partie haute (> 1m) partie basse (< 1m)	0,3 0,3			
92	F [Mur	toile de verre	Peinture Blanc	partie basse (< 1m)	0,3	-	0 ⊢	
93	· i		1		partie mobile	0,3			
94	A	Porte (P1)	bois	peinture blanc	Huisserie	0,1	!	0 }	
95			ļ · · · · ·		partie mobile	0,1	<u></u>		
96	E	Fenêtre intérieure (F1)	Bois	Vernis	Huisserie	0,3		0 -	
97			 		partie mobile	0,1			
98	E	Fenêtre extérieure (F1)	Bois	Vernis	Huisserie	0,2	1	0 }	
99					mesure 1	0,1			
100	E	Embrasure (F1)	platre	Papier peint Blanc	mesure 2	0,3		0	
101		4113 (543)		Bullet or Bloom	mesure 1	0,2			
102	E	Allège (F1)	toile de verre	Peinture Blanc	mesure 2	0,6		o -	
103	Ë	Vojet intérieur (F1)	bois	Peinture gris	partie basse (< 1m)	4,7	Dégradé (Ecaillage)	3	
104	E	Volet extérieur (F1)	bois	Peinture gris	partie basse (< 1m)	2,7	Dégradé (Ecaillage)	3	
105	E	Passau (C1)	Bolo		mesure 1	0,5			
106		Barreau (F1)	Bois	peinture Blanc	mesure 2	0,5		• F	
107	E	Radiateur	Métal	Peinture Blanc	mesure 1	0,2			
108		Radiatedi	Metal	генцине взано	mesure 2	0,3	<u> </u>	0 -	

Chambre 2

Nombre d'unités de diagnostic : 15 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 3 soit 20 %

N.	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
109		Sol (S1)	Parquet	vernis	mesure 1	0			A SOUTH USE TO
110		301(31)	raiquei	Vertus	mesure 2	0	1	U	70° /
111		Plinthes	bois	peinture Blanc	mesure 1	8	Etat d'usage (Traces de chocs)	2	/69/ \%\
112	- 1	Plafond	plåtre	peinture blanc	mesure 1	0,4			1.c7
113		Fialoliu	hiase	periture branc	mesure 2	0,4		ا ۱	07 PIACE 14
114	Α	Mur	Toile de	Peinture Blanc	partie basse (< 1m)	0,1		0	Fare and a second
115	5 A Mui	verre	Femiliore Blanc	partie haute (> 1m)	0,4			5	
116	В	Mur	Toile de	Peinture Blanc	partie basse (< 1m)	0,1			in annexee /il
117	117	MUI	verre	remade Blanc	partie haute (> 1m)	0,4	1	0	14/


SER/19/0272/SAM



118	С	Mur	Toile de	Peinture Blanc	partie basse (< 1m)	0,4		0	
119		NIG.	verre	i cilitare Balle	partie haute (> 1m)	0,6		·	
120	D	Mur	Tolle de	Peinture Blanc	partie basse (< 1m)	0,3]	0	
121	U	Mui	verre	Peinture Blanc	partie haute (> 1m)	0,3		v	
122	A	Porte (P1)	bois	peinture blanc	partie mobile	6,7	Dégradé (Ecailtage)	3	
123	С	Fenêtre intérieure (F1)	Bois	Vernis	partie mobile	0,5		0	
124	·	relielle lillettanie (F i)	DUIS	ARITIN	Huisserie	0,3		٧	
125	С	Fenêtre extérieure (F1)	Bois	Vernis	partie mobile	0,1		0	
126	· ·	reneire exteneure (F1)	Dois	Venns	Huisserie	0,1		U	
127	С	Barreau (F1)	Bois	peinture Blanc	mesure 1	0,3		0	
128	·	Daneau (Fij	DUIS	peliture bianc	mesure 2	0,3	i	U	
129	С	Embrasure (F1)	Toile de	Peinture Blanc	mesure 1	0,4		0	
130	C	Emorasure (F1)	verre	Pelittore blastic	mesure 2	0,6		· ·	
131		AH200 (E4)	Plåtre	Peinture Blanc	mesure 1	0,3		0	
132		Flage	remore panc	mesure 2	0,1				
133	C	Voiet intérieur (F1)	bois	Peinture gris	partie basse (< 1m)	7,3	Dégradé (Ecaillage)	3	
134	С	Volet extérieur (F1)	bois	Peinture gris	partie basse (< 1m)	6,7	Dégradé (Ecaillage)	3	

NM : Non mesuré car l'unité de diagnostic n'est pas visée par la règlementation.

Localisation des mesures sur croquis de repérage



6. Conclusion

6.1 Classement des unités de diagnostic

Les mesures de concentration en plomb sont regroupées dans le tableau de synthèse suivant :

	Total	Non mesurées	Classe 0	Classe 1	Classe 2	Classe 3
Nombre d'unités de diagnostic	88	15	58	2	3	10
%	100	17 %	65,9 %	2,3 %	3,4 %	11,4 %

^{*} L'état de conservation sera, le cas échéant, complété par la nature de la dégradation.

SER/19/0272/SAM



6.2 Recommandations au propriétaire

Le plomb (principalement la céruse) contenu dans les revêtements peut provoquer une intoxication des personnes, en particulier des jeunes enfants, dès lors qu'il est inhalé ou ingéré. Les travaux qui seraient conduits sur les surfaces identifiées comme recouvertes de peinture d'une concentration surfacique en plomb égale ou supérieure à 1 mg/cm² devront s'accompagner de mesures de protection collectives et individuelles visant à contrôler la dissémination de poussières toxiques et à éviter toute exposition au plomb tant pour les intervenants que pour les occupants de l'immeuble et la population environnante.

Lors de la présente mission il a été mis en évidence la présence de revêtements contenant du plomb au-delà des seuils en vigueur.

Du fait de la présence de revêtements contenant du plomb au-delà des seuils en viqueur et de la nature des dégradations constatées (dégradé) sur certaines unités de diagnostic et en application de l'article L. 1334-9 du code de la santé publique, le propriétaire du bien, objet de ce constat, doit effectuer les travaux appropriés pour supprimer l'exposition au plomb, tout en garantissant la sécurité des occupants. Il doit également transmettre une copie complète du constat, annexes comprises, aux occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée et à toute personne amenée à effectuer des travaux dans cet immeuble ou la partie d'immeuble concernée.

Dans le cas d'une location, lesdits travaux incombent au propriétaire bailleur. La non réalisation desdits travaux par le propriétaire bailleur, avant la mise en location du logement, constitue un manquement aux obligations particulières de sécurité et de prudence susceptible d'engager sa responsabilité pénale (article L 1334-9 du Code de la Santé Publique).

6.3 Commentaires

Constatations diverses:

Le diagnostic se limite aux zones habitables rendues visibles et accessibles par le propriétaire

Les zones situées derrière les doublages des murs et plafonds n'ont pas été visitées par défaut d'accès

Validité du constat :

Du fait de la présence de revêtement contenant du plomb à des concentrations supérieures aux seuils définis par arrêté des ministres chargés de la santé et de la construction, le présent constat a une durée de validité de 1 an (jusqu'au 28/04/2020).

Documents remis par le donneur d'ordre à l'opérateur de repérage :

Néant

Représentant du propriétaire (accompagnateur) :

Maître DURAND Patrick (04.76.91.04.39)

6.4 Situations de risque de saturnisme infantile et de dégradation du bâti

(Au sens des articles 1 et 8 du texte 40 de l'arrêté du 19 août 2011 relatif au Constat de Risque d'Exposition au Plomb)

Situations de risque de saturnisme infantile

NON	Au moins un local parmi les locaux objets du constat présente au moins 50% d'unités de diagnostic de classe 3
NON	L'ensemble des locaux objets du constat présente au moins 20% d'unités de diagnostic de classe 3



SER/19/0272/SAM



Situations de dégradation de bâti

NON	Les locaux objets du constat présentent au moins un plancher ou plafond menaçant de s'effondrer ou en tout ou partie effondré
NON	Les locaux objets du constat présentent des traces importantes de coulures, de ruissellements ou d'écoulements d'eau sur plusieurs unités de diagnostic d'une même pièce
NON	Les locaux objets du constat présentent plusieurs unités de diagnostic d'une même pièce recouvertes de moisissures ou de nombreuses taches d'humidité.

6.5 Transmission du constat à l'agence régionale de santé

	Si le constat identifie au moins l'une de ces cinq situations, son auteur transmet, dans un délai de cinq
NON	jours ouvrables, une copie du rapport au directeur général de l'agence régionale de santé
	d'implantation du bien expertisé en application de l'article L.1334-10 du code de la santé publique.


En application de l'Article R.1334-10 du code de la santé publique, l'auteur du présent constat informe de cette transmission le propriétaire, le syndicat des copropriétaires ou l'exploitant du local d'hébergement

Remarque: Néant

Nota: Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ABCIDIA CERTIFICATION - Domaine de Saint Paul - Bat: A6 - 4e étage - BAL N° 60011 - 102, route de Limours - 78470 Saint-Rémy-lès-Chevreuse (détail sur www.cofrac.fr programme n°4-4-11)

Fait à LA VERPILLIERE, le 29/04/2019





7. Obligations d'informations pour les propriétaires

Décret n° 2006-474 du 25 avril 2006 relatif à la lutte contre le saturnisme, Article R.1334-12 du code de la santé publique :

«L'information des occupants et des personnes amenées à exécuter des travaux, prévue par l'article L.1334-9 est réalisée par la remise du constat de risque d'exposition au plomb (CREP) par le propriétaire ou l'exploitant du local d'hébergement.»

«Le CREP est tenu par le propriétaire ou l'exploitant du local d'hébergement à disposition des agents ou services mentionnés à l'Article L.1421-1 du code de la santé publique ainsi, le cas échéant, des agents chargés du contrôle de la réglementation du travail et des agents des services de prévention des organismes de Sécurité Sociale,»

Article L1334-9:

Si le constat, établi dans les conditions mentionnées aux articles L. 1334-6 à L. 1334-8, met en évidence la présence de revêtements dégradés contenant du plomb à des concentrations supérieures aux seuils définis par l'arrêté mentionné à l'article L. 1334-2, le propriétaire ou l'exploitant du local d'hébergement doit en informer les occupants et les personnes amenées à faire des travaux dans l'immeuble ou la partie d'immeuble concerné. Il procède aux travaux appropriés pour supprimer le risque d'exposition au plomb, tout en garantissant la sécurité des occupants. En cas de location, lesdits travaux incombent au propriétaire bailleur. La non-réalisation desdits travaux par le propriétaire bailleur, avant la mise en location du

SER/19/0272/SAM



logement, constitue un manquement aux obligations particulières de sécurité et de prudence susceptible d'engager sa responsabilité pénale.

8. Information sur les principales règlementations et recommandations en matière d'exposition au plomb

8.1 Textes de référence

Code de la santé publique :

- Code de la santé publique : Articles L.1334-1 à L.1334-12 et Articles R.1334-1 à R.1334-13 (lutte contre la présence de plomb) ;
- Loi nº 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique Articles 72 à 78 modifiant le code de la santé publique;

Décret n° 2006-474 du 25 avril 2006 relatif à la lutte contre le saturnisme ;

- Arrêté du 07 décembre 2011 modifiant l'arrêté du 21 novembre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs des constats de risque d'exposition au plomb ou agréées pour réaliser des diagnostics plomb dans les immeubles d'habitation et les critères d'accréditation des organismes de certification;
- Arrêté du 19 aout 2011 relatif au constat de risque d'exposition au plomb.

Code de la construction et de l'habitat :

• Code de la construction et de l'habitation : Articles L.271-4 à L.271-6 (Dossier de diagnostic technique) et Articles R.271-1 à R.271-4 (Conditions d'établissement du dossier de diagnostic technique) ;

• Ordonnance nº 2005-655 du 8 juin 2005 relative au logement et à la construction ;

• Décret n° 2006-1114 du 5 septembre 2006 relatif aux diagnostics techniques immobiliers et modifiant le code de la construction et de l'habitation et le code de la santé publique.

Code du travail pour la prévention des risques professionnels liés à l'exposition au plomb :

- Code du travail: Articles L.233-5-1, R.231-51 à R.231-54, R.231-56 et suivants, R.231-58 et suivants, R.233-1, R.233-42 et suivants;
- Décret n° 2001-97 du 1er février 2001 établissant les règles particulières de prévention des risques cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction et modifiant le code du travail;
- Décret nº 93-41 du 11 janvier 1993 relatif aux mesures d'organisation, aux conditions de mise en œuvre et d'utilisation applicables aux équipements de travail et moyens de protection soumis à l'Article L.233-5-1 du code du travail et modifiant ce code (équipements de protection individuelle et vêtements de travail);
- Décret n° 2003-1254 du 23 décembre 2003 relatif à la prévention du risque chimique et modifiant le code du travail;
- Loi nº 91-1414 du 31 décembre 1991 modifiant le code du travail et le code de la santé publique en vue de favoriser la prévention des risques professionnels et portant transposition de directives européennes relatives à la santé et à la sécurité du travail (Équipements de travail);

• Décret n° 92-1261 du 3 décembre 1992 relatif à la prévention des risques chimiques (Articles R.231-51 à R.231-54 du code du travail) ;

 Arrêté du 19 mars 1993 fixant, en application de l'Article R.237-8 du code du travail, la liste des travaux dangereux pour lesquels il est établi un plan de prévention.

8.2 Ressources documentaires

Documents techniques :

• Fiche de sécurité H2 F 13 99 Maladies Professionnelles, Plomb, OPPBTP, janvier 1999;

- Guide à l'usage des professionnels du bâtiment, Peintures au plomb, Aide au choix d'une technique de traitement, OPPBTP, FFB, CEBTP, Éditions OPPBTP 4e trimestre 2001 ;
- Document ED 909 Interventions sur les peintures contenant du plomb, prévention des risques professionnels, INRS, avril 2003;
- Norme AFNOR NF X 46-030 «Diagnostic plomb Protocole de réalisation du constat de risque d'exposition au plomb».

Sites Internet:

Ministère chargé de la santé (textes officiels, précautions à prendre en cas de travaux portant sur des peintures au plomb, obligations des différents acteurs, ...):
 http://www.sante.gouv.fr (dossiers thématiques «Plomb» ou «Saturnisme»)

• Ministère chargé du logement :

http://www.logement.gouv.fr

 Agence nationale de l'habitat (ANAH): http://www.anah.fr/ (fiche Peintures au plomb disponible, notamment)
 Pièce annexée

SER/19/0272/SAM



 Institut national de recherche et de sécurité (INRS) : http://www.inrs.fr/ (règles de prévention du risque chimique, fiche toxicologique plomb et composés minéraux, ...)

9. Annexes

9.1 Notice d'Information

Si le logement que vous vendez, achetez ou louez, comporte des revêtements contenant du plomb ; sachez que le plomb est dangereux pour la santé.

Deux documents vous informent :

- Le constat de risque d'exposition au plomb vous permet de localiser précisément ces revêtements : lisez-le attentivement!
- La présente notice d'information résume ce que vous devez savoir pour éviter l'exposition au plomb dans ce logement.

Les effets du plomb sur la santé

L'ingestion ou l'inhalation de plomb est toxique. Elle provoque des effets réversibles (anémie, troubles digestifs) ou irréversibles (atteinte du système nerveux, baisse du quotient intellectuel, etc...). Une fois dans l'organisme, le plomb est stocké, notamment dans les os, d'où il peut être libéré dans le sang, des années ou même des dizaines d'années plus tard. L'intoxication chronique par le plomb, appelée saturnisme, est particulièrement grave chez le jeune enfant. Les femmes en âge de procréer doivent également se protéger car, pendant la grossesse, le plomb peut traverser le placenta et contaminer le fœtus.

Les mesures de prévention en présence de revêtements contenant du plomb

Des peintures fortement chargées en plomb (céruse) ont été couramment utilisées jusque vers 1950. Ces peintures souvent recouvertes par d'autres revêtements depuis, peuvent être dégradés à cause de l'humidité, à la suite d'un choc, par grattage ou à l'occasion de travaux : les écailles et la poussière ainsi libérées constituent alors une source d'intoxication. Ces peintures représentent le principal risque d'exposition au plomb dans l'habitation.

Le plomb contenu dans les peintures ne présente pas de risque tant qu'elles sont en bon état ou inaccessibles. En revanche, le risque apparaît dès qu'elles s'écaillent ou se dégradent. Dans ce cas, votre enfant peut s'intoxiquer :

- S'il porte à la bouche des écailles de peinture contenant du plomb :
- S'il se trouve dans une plèce contaminée par des poussières contenant du plomb ;
- S'il reste à proximité de travaux dégageant des poussières contenant du plomb.

Le plomb en feuille contenu dans certains papiers peints (posés parfois sur les parties humides des murs) n'est dangereux qu'en cas d'ingestion de fragments de papier. Le plomb laminé des baicons et rebords extérieurs de fenêtre n'est dangereux que si l'enfant a accès à ces surfaces, y porte la bouche ou suce ses doigts après les avoir touchées.

Pour éviter que votre enfant ne s'intoxique :

- Surveillez l'état des peintures et effectuez les menues réparations qui s'imposent sans attendre qu'elles
- Luttez contre l'humidité, qui favorise la dégradation des peintures ; Évitez le risque d'accumulation des poussières : ne posez pas de moquette dans les pièces où l'enfant joue, nettoyer souvent le sol, les rebords des fenêtres avec une serpillière humide ;
- Veillez à ce que votre enfant n'ait pas accès à des peintures dégradées, à des papiers peints contenant une feuille de plomb, ou à du plomb laminé (balcons, rebords extérieurs de fenêtres); lavez ses mains, ses jouets.

En cas de travaux portant sur des revêtements contenant du plomb : prenez des précautions

- Si vous confiez les travaux à une entreprise, remettez-lui une copie du constat du risque d'exposition au plomb, afin qu'elle mette en œuvre les mesures de prévention adéquates ;
- Tenez les jeunes enfants éloignés du logement pendant toute la durée des travaux. Avant tout retour d'un enfant après travaux, les locaux doivent être parfaitement nettoyés ;
- Si vous réalisez les travaux vous-même, prenez soin d'éviter la dissémination de poussières contaminées dans tout le logement et éventuellement le voisinage.

Si vous êtes enceinte :

- Ne réalisez jamais vous-même des travaux portant sur des revêtements contenant du plomb ;
- Éloignez-vous de tous travaux portant sur des revêtements contenant du plomb

Si vous craignez qu'il existe un risque pour votre santé ou celle de votre enfant, parlez-en à votre médecin (généraliste, pédiatre, médecin de protection maternelle et infantile, médecin scolaire) qui prescrira, s'il le juge utile, un dosage de plomb dans le sang (plombémie). Des informations sur la prévention du saturnisme peuvent être obtenues auprès des directions départementales de l'équipement ou des directions départementales des affaires sanitaires et sociales, ou sur les sites Internet des ministères chargés de la santé et du logement.

9.2 Illustrations

Constat de risque d'exposition au plomb $\, n^{\circ} \,$

SER/19/0272/SAM



9.3 Analyses chimiques du laboratoire

Aucune analyse chimique n'a été réalisée en laboratoire.







Attestation de surface habitable

Numéro de dossier: SER/19/0272/SAM

Date du repérage : 29/04/2019

La présente mission consiste à établir une attestation relative à la surface habitable des biens ci-dessous désignés, afin de satisfaire aux dispositions de la loi nº 2009-323 du 25 mars 2009 au regard du code de la construction et de l'habitation, en vue de reporter leur superficie dans le bail d'habitation d'un logement vide en résidence principale.

Extrait du CCH: R.111-2 - La surface habitable d'un logement est la surface de plancher construite, après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d'escaliers, gaines, embrasures de portes et de fenêtres ; le volume habitable correspond au total des surfaces habitables ainsi définies multipliées par les hauteurs sous plafond.

Il n'est pas tenu compte de la superficie des combles non aménagés, caves, sous-sols, remises, garages, terrasses, loggias, balcons, séchoirs extérieurs au logement, vérandas, volumes vitrés prévus à l'article R. 111-10, locaux communs et autres dépendances des logements, ni des parties de locaux d'une hauteur inférieure à 1,80 mètre.

Désignation du ou des bâtiments

Localisation du ou des bâtiments :

Département :.... Isère

Adresse:70B Rue Faubourg Sermorens

Commune:.....38500 VOIRON

Section cadastrale AH, Parcelle

numéro 801,

Désignation et situation du ou des lot(s) de copropriété :

Etage 2 Lot numéro 3 et 7,

Désignation du propriétaire

Désignation du client Nom et prénom :

Adresse :



Donneur d'ordre (sur déclaration de l'intéressé)

Nom et prénom : SELARL DURAND ERB JACQUIER -

Maître DURAND Patrick

Adresse:..... . 65 Avenue Jean Jaurès

38140 RIVES

Repérage

Périmètre de repérage : Appartement de 1 niveau

Désignation de l'opérateur de diagnostic

Nom et prénom : SALAS Mathieu

Raison sociale et nom de l'entreprise :..... CKB DIAGNOSTIC

Adresse : 38 Rue de la République

38290 LA VERPILLIERE

Numéro SIRET :..... 502014293

Désignation de la compagnie d'assurance : ... XL INSURANCE COMPANY SE

Numéro de police et date de validité:FR00011639E018A / 31/12/2019

Surface habitable en m2 du ou des lot(s)

Surface habitable totale: 58,50 m² (cinquante-huit mètres carrés cinquante) Surface au sol totale : 58,50 m² (cinquante-huit mètres carrés cinquante)

Pièce

io Huis

Attestation de surface nº SER/19/0272/SAM



Résultat du repérage

Documents remis par le donneur d'ordre à l'opérateur de repérage :

Néant

Représentant du propriétaire (accompagnateur) :

Maître DURAND Patrick (04.76.91.04.39)


Parties de l'immeuble bâtis visitées	Superficie habitable	Surface au sol	Commentaires
Culsine / Séjour	28,87	28,87	
Placard 1	0,33	0,33	
Salle d'eau	2,31	2,31	
Chambre 1	16,65	16,65	
Chambre 2	10,34	10,34	

Superficie habitable en m² du ou des lot(s) :

Surface habitable totale : 58,50 m² (cinquante-huit mètres carrés cinquante) Surface au sol totale : 58,50 m² (cinquante-huit mètres carrés cinquante)

Fait à LA VERPILLIERE, le 29/04/2019

Par: SALAS Mathieu



Aucun document n'a été mis en annexe

Attestation de surface nº SER/19/0272/SAM



